



Vodovody DK, spol. s r. o.
Na Brně 1952
500 09 Hradec Králové

provozovna Dvůr Králové n.L.
náměstí Denisovo 768
544 01 Dvůr Králové n. Labem

tel. : 499 628 666 fax. : 499 628 667
Mobil: 722 592 377
e-mail: kamera@vakdk.cz

Grafický protokol

zákazník: **Měvak Dvůr Králové nad Labem**

město: **Dvůr Králové nad Labem**

operátor: **Aleš Petera**

číslo kazety:

č.stoky:

druh kanalizace: **smíšená**

materiál potrubí: **Beton**

rozměr potrubí: **DN800**

Od šachty: **A/65**

ulice: **Slovany**

akce:

datum prohlídky: **27.3.2017**

č. úseku: **13**

druh prohlídky: **Revize kanalizace**

Směr prohlídky: **ve směru toku**

tvar profilu: **kruhový**

délka trubky:

Do šachty: **A/64**

Videočas	Grafika	ATV	Vzdálenost	Popis závad
----------	---------	-----	------------	-------------

00:00:01	⊕	A/65	HA	0.00m	Začátek úseku
00:00:07					

00:01:39	⊕	A/64	A--R	32.00m	Odbočka vpravo
00:01:42					

Délka úseku: 32.00m



Vodovody DK, spol. s r. o.
Na Brně 1952
500 09 Hradec Králové

provozovna Dvůr Králové n.L.
náměstí Derisovo 768
544 01 Dvůr Králové n. Labem

tel. : 499 628 666 fax. : 499 628 667
Mobil: 722 592 377
e-mail: kamera@vakdk.cz

Grafický protokol

zákazník: **Měvak Dvůr Králové nad Labem**

město: **Dvůr Králové nad Labem**

operátor: **Aleš Petera**

číslo kazety:

č.stoky:

druh kanalizace: **smíšená**

materiál potrubí: **Beton**

rozměr potrubí: **DN800**

Od šachty: **A/65**

ulice: **Slovany**

akce:

datum prohlídky: **27.3.2017**

č. úseku: **11**

druh prohlídky: **Revize kanalizace**

Směr prohlídky: **proti toku**

tvář profilu: **kruhový**

délka trubky:

Do šachty: **A/66**

Videočas Grafika ATV Vzdálenost Popis závad

00:00:02 + A/65 HA 0.00m Začátek úseku
00:00:31 PA 1.11m Začátek roury

00:02:02 A--R 40.28m Odbočka vpravo

00:03:43 BEM 67.70m Přítok vody ve spoji vlevo cca. 2. litry za minutu
00:04:04 BEM 71.38m Přítok vody ve spoji vlevo cca. 1. litry za minutu
00:04:43 BEM 72.87m Přítok vody ve spoji vlevo cca. 1. litry za vteřinu
00:05:01 A--O 73.58m Odbočka nahoře

00:05:31 BEM 79.85m Přítok vody ve spoji cca. 5. litrů za minutu
00:05:58 BEM 82.92m Přítok vody ve spoji cca. 1. litrů za minutu

00:06:56 + A/66 EH 93.70m Konec úseku

Délka úseku: 93.70m



Vodovody DK, spol. s r. o.
Na Brně 1952
500 09 Hradec Králové

provozovna Dvůr Králové n.L.
náměstí Denisovo 766
544 01 Dvůr Králové n. Labem

tel. : 499 628 666 fax. : 499 628 667
Mobil: 722 592 377
e-mail: kamera@vakdk.cz

Grafický protokol

zákazník: **Měvak Dvůr Králové nad Labem**

město: **Dvůr Králové nad Labem**

operátor: **Aleš Petera**

číslo kazety:

č.stoky:

druh kanalizace: **smíšená**

materiál potrubí: **Beton**

rozměr potrubí: **DN800**

Od šachty: **A/66**

ulice: **Slovany**

akce:

datum prohlídky: **27.3.2017**

č. úseku: **12**

druh prohlídky: **Revize kanalizace**

Směr prohlídky: **ve směru toku**

tvář profilu: **kruhový**

délka trubky:

Do šachty: **A/67**

Videočas	Grafika	ATV	Vzdálenost	Popis závad
----------	---------	-----	------------	-------------

00:00:02	+	A/66	HA	0.00m	Začátek úseku
00:00:14		PA	0.00m		Začátek roury

00:01:14		IA B	18.27m		Přerušeni inspekce - sedimentace bahna
----------	--	------	--------	--	--

Délka úseku: 018.27m



Vodovody DK, spol. s r. o.
Na Brně 1952
500 09 Hradec Králové

provozovna Dvůr Králové n. L.
náměstí Denisovo 766
544 01 Dvůr Králové n. Labem

tel. : 499 628 886 fax. : 499 628 887
Mobil: 722 592 377
e-mail: kamera@yakdk.cz

Grafický protokol

zákazník: **Měvak Dvůr Králové nad Labem**

město: **Dvůr Králové nad Labem**

operátor: **Aleš Petera**

číslo kazety:

č.stoky:

druh kanalizace: **smlíšená**

materiál potrubí: **Beton**

rozměr potrubí: **DN800**

Od šachty: **A/67**

ulice: **Slovany**

akce:

datum prohlídky: **22.11.2016**

č. úseku: **10**

druh prohlídky: **Revize kanalizace**

Směr prohlídky: **ve směru toku**

tvar profilu: **kruhový**

délka trubky:

Do šachty: **A/66**

Videočas	Grafika	ATV	Vzdálenost	Popis závad
00:00:02		HA	0.00m	Začátek úseku
00:00:04		PA	0.00m	Začátek roury
00:00:31		A--L	2.18m	Odbočka vlevo - A-VII
00:00:42		IAB	2.38m	Přerušení inspekce - kamera pod vodou

Délka úseku: 002.38m

Vodovody DK, spol. s r. o.
Ila Brně 1953
600 09 Hradec Královéprovozovna Dvůr Králové n.L.
náměstí Denísovo 766
544 01 Dvůr Králové n. Labemtel. : 499 628 666 fax. : 499 628 667
Mobil: 722 592 377
e-mail: kamera@vakdk.cz**Grafický protokol****zákazník:** Měvak Dvůr Králové nad Labem**město:** Dvůr Králové nad Labem**operátor:** Aleš Petera**číslo kazety:****č.stoky:****druh kanalizace:** smíšená**materiál potrubí:** Beton**rozměr potrubí:** DN600**Od šachty:** A/67**ulice:** Slovany**akce:****datum prohlídky:** 22.11.2016**č. úseku:** 9**druh prohlídky:** Revize kanalizace**Směr prohlídky:** proti toku**tvář profilu:** kruhový**délka trubky:****Do šachty:** A/68

Videočas	Grafika	ATV	Vzdálenost	Popis závad
00:00:02		HA	0.00m	Začátek úseku
00:00:08		PA	0.00m	Začátek roury
00:00:49		IAB	0.08m	Přerušeni inspekce - sedimentace cca. 40cm

Délka úseku: 000.00m



Vodovody DK, spol. s r. o.
Na Brně 1952
500 09 Hradec Králové

provozovna Dvůr Králové n.L.
náměstí Denísovo 769
544 01 Dvůr Králové n. Labem

tel.: 490 628 666 fax.: 490 628 667
Mobil: 722 592 377
e-mail: kamera@vakdk.cz

Grafický protokol

zákazník: **Měvak Dvůr Králové nad Labem**

město: **Dvůr Králové nad Labem**

operátor: **Aleš Petera**

číslo kazety:

č.stoky:

druh kanalizace: **smíšená**

materiál potrubí: **Beton**

rozměr potrubí: **DN800**

Od šachty: **A/68a**

ulice: **Slovany**

akce:

datum prohlídky: **22.11.2018**

č. úseku: **8**

druh prohlídky: **Revize kanalizace**

Směr prohlídky: **ve směru toku**

tvář profilu: **kruhový**

délka trubky:

Do šachty: **A/68**

Videočas	Grafika	ATV	Vzdálenost	Popis závad
00:00:02	⊕	HA	0.00m	Začátek úseku
00:00:08	PA	PA	0.00m	Začátek roury
00:00:25	HL-		2.75m	Inkrust. po obvodu, zúžení ca. 5cm nátok vody
00:02:55	HDS		10.83m	Sedimentace (bahno) cca 10cm
00:05:02	IAB		15.37m	Přerušeni inspekce - kamera nemůže dál

Délka úseku: 015.37m

IKAM fy ZIKMUNDelektronik

Statické poškození, nutnost okamžité sanace Statické poškození, Sanace nutná v co nejkratší době Statické poškození, Střednědobá potřeba sanace
Inkrusty, Vlhkost, Dlouhodobá potřeba sanace V současné době není potřeba sanace

9/10



Vodovody DK, spol. s r. o.
Na Brně 1952
500 09 Hradec Králové

provozovna Dvůr Králové n.L.
náměstí Denisovo 766
544 01 Dvůr Králové n. Labem

tel. : 499 628 666 fax. : 499 628 667
Mobil: 722 592 377
e-mail: kamera@vakdk.cz

Grafický protokol

zákazník: **Měvak Dvůr Králové nad Labem**

město: **Dvůr Králové nad Labem**

operátor: **Aleš Petera**

číslo kazety:

č.stoky:

druh kanalizace: **smíšená**

materiál potrubí: **Beton**

rozměr potrubí: **DN800**

Od šachty: **A/69**

ulice: **Slovany**

akce:

datum prohlídky: **22.11.2016**

č. úseku: **7**

druh prohlídky: **Revize kanalizace**

Směr prohlídky: **ve směru toku**

tvář profilu: **kruhový**

délka trubky:

Do šachty: **A/68a**

Videočas	Grafika	ATV	Vzdálenost	Popis závad
----------	---------	-----	------------	-------------

00:00:02	⊕ A/69	HA	0.00m	Začátek úseku
00:00:05		PA	0.00m	Začátek roury

00:01:33	⊕ A/68a	EH	24.03m	Konec úseku
----------	---------	----	--------	-------------

Délka úseku: 24.03m

IKAM fy ZIKMUNDelektronik

Statické poškození, nutnost okamžité sanace Statické poškození Sanace nutná v co nejkratší době Statické poškození, Střednědobá potřeba sanace
Inkrusty, Vlhkost, Dlouhodobá potřeba sanace V současné době není potřeba sanace