

Dodatek technické zprávy stavební č. 1: - oprava historického zdiva.

Pozemková parcela 522/1 nebyla původně komunikačně propojena s nádvořím Kohoutova dvora. Toto propojení bylo v minulosti zřízeno zcela necitlivým probouráním kamenné zdi o výšce 2,70 m z lomového kamene, která patrně svou dobou vzniku spadá do doby stavby někdejšího špýcharu. Tím vznikl ve zdi cca 2,0 m široký průlom, který nám paradoxně umožní přístup k rampě a dále k výtahu. Zeď byla původně jistě omítnuta, předpokládá se, že se jí opravy vlastního Kohoutova dvora ale nikdy netýkaly.

Tento druh zdiva byl zděn tak, že byly na pojivo vyzděny líce zdi, vnitřek byl zděn pouze na hliněnou maltu. Po cca 1,0 m až 1,5 m byly v každé vrstvě prokládány vazáky, tzn. délkou dovnitř zdi. Tyto vazáky ale v případě dotyčné zdi o tloušťce cca 620 mm nedosahovaly druhého líce.

Vzhledem k tomu, že po odbourání nebylo vzniklé ostění jakkoliv ukončeno, doporučuji tak učinit v souvislosti s prováděnými pracemi a to jak z důvodu estetického, tak i v zájmu bezpečnosti, neboť působením vnějších vlivů dochází k postupnému narušování zdiva, které by mohlo časem hrozit zřícením a škodách na majetku a i k ohrožení osob, zvláště při jejich častějším pohybu v blízkosti zdi v souvislosti se zprovozněním výtahu.

Práce při zazdění ostění a vyspárování by měly probíhat dle metodiky památkové péče pro historické zdivo z lomového kamene. Měly by být při zazdění ostění zhruba dodrženy vzdálenosti ložných i svislých spar, jakož i velikosti a poměry stran jednotlivých kamenů, tak i tloušťky spar tak jako u zdiva původního. Při spárování je zde žádoucí opravit povrch částečným omítnutím vápennou maltou tak, aby byly zakryty spáry a vyrovnány nerovnosti povrchu plochy, mělo by se jednat o tzv. spáru lícovanou. Povrch kamene má zůstat neomítnut.

Ve Dvoře Králové n./L.  
říjen 2009

Ing. Pavel Tschiedel.



20. 01. 2010

C. J. VUP/47547-09/4836-2009/ryj