

D.2 - Autobusový terminál Dvůr Králové nad Labem - Inventarizace dřevin

Pořadové číslo	Identifikační číslo	Katastrální území	Plocha zeleně	Taxon	Obvod kmene (cm)	Průměr kmene (cm)	Další obvod kmene (cm)	Výška taxonu (m)	Výška koruny (m)	Šířka koruny (m)	Spodní okraj koruny (m)	Plocha koruny (m2)	Fyziologické stáří	Vitalita	Zdravotní stav	Stabilita	Perspektiva	Poznámka	Etapizace	Návrh ošetření - technologie
STROMY - Erbenova																				
1	19847	Dvůr Králové nad Labem	11029. Erbenova	<i>Larix decidua</i> (modřín opadavý)	164	52		22	18	7	4	126	4	2	2	2	c	Koruna prosychá. Dřevokazná houba na bázi kmene. Zhoršené stanovištní podmínky	1	Kácení
4	20532	Dvůr Králové nad Labem	11029. Erbenova	<i>Picea omorika</i> (smrk Pančičův (omorika))	6	2		2	2	1	0	2	1	2	2	1	b	Usychá. Bez terminálu.		
5	21529	Dvůr Králové nad Labem	11029. Erbenova	<i>Morus nigra</i> (moruše černá)	85	27	78	11	9	9	2	81	4	2	3	4	c	Navrtaný kmen. Po obvodu nařezaný kmen. Infekce kmene. Tlakové větvení.	0	Kácení
6	21763	Dvůr Králové nad Labem	11029. Erbenova	<i>Quercus rubra</i> (dub červený)	157	50		18	14	12	4	168	4	2	2	2	a	Vznikající tlakové větvení Suché větve v koruně	1	RZ LR z důvodu stabilizace
7	21764	Dvůr Králové nad Labem	11029. Erbenova	<i>Quercus rubra</i> (dub červený)	168	53		22	19	13	3	247	4	2	2	2	a	Škrťící kořen. Suché větve v koruně Zahojená rána na kmeni.	1	RZ
8	21765	Dvůr Králové nad Labem	11029. Erbenova	<i>Quercus rubra</i> (dub červený)	161	51		23	20	15	3	300	4	2	1	1	a		1	RZ
9	21766	Dvůr Králové nad Labem	11029. Erbenova	<i>Quercus rubra</i> (dub červený)	163	52		27	24	17	3	408	4	1	2	2	a	Nakloněný růst. Poškození kořenů.	1	LR z důvodu stabilizace RZ
10	21767	Dvůr Králové nad Labem	11029. Erbenova	<i>Quercus rubra</i> (dub červený)	157	50		23	17	11	6	187	4	2	2	2	b	Vznikající tlakové větvení.	1	LR z důvodu stabilizace RZ Vazba 1 lano
11	21768	Dvůr Králové nad Labem	11029. Erbenova	<i>Quercus rubra</i> (dub červený)	155	49		23	16	15	7	240	4	2	2	2	b	Suché větve v koruně. Defektní tlakové větvení.	1	RZ Vazba dynamická. 1 lano
12	21769	Dvůr Králové nad Labem	11029. Erbenova	<i>Quercus rubra</i> (dub červený)	134	43		18	15	10	3	150	4	2	1	2	a	Suché větve v koruně.	1	RZ

D.2 - Autobusový terminál Dvůr Králové nad Labem - Inventarizace dřevin

13	21770	Dvůr Králové nad Labem	11029. Erbenova	<i>Quercus rubra</i> (dub červený)	157	50		19	16	11	3	176	4	2	2	2	a	Suché větve v koruně.	1	RZ
14	21776	Dvůr Králové nad Labem	11029. Erbenova	<i>Acer negundo</i> (javor jasanolistý)	131	42		10	8	14	2	112	4	2	2	3	b	Boule na kmeni. Prasklé větve.	1	RZ LR z důvodu stabilizace - odlehčit větv nad parkovací plochou.
15	21777	Dvůr Králové nad Labem	11029. Erbenova	<i>Larix decidua</i> (modřín opadavý)	15	5		4	3	2	1	6	2	1	1	1	a		1P	
16	21778	Dvůr Králové nad Labem	11029. Erbenova	<i>Thuja occidentalis</i> (zerav západní)	8	3		4	4	3	0	12	2	1	2	2	b	Dvoják.	1P	
17	21779	Dvůr Králové nad Labem	11029. Erbenova	<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> (cypřišek Lawsonův)	57	18	52	11	9	3	2	27	4	1	2	2	b	Dvoják, nevhodné větvení. Nevhodné umístění v blízkosti domu. Na dožití.		
18	21771	Dvůr Králové nad Labem	11029. Erbenova	<i>Quercus rubra</i> (dub červený)	118	38		15	13	7	2	91	4	2	1	2	a	Suché větve v koruně.	1	RB
19	21772	Dvůr Králové nad Labem	11029. Erbenova	<i>Fraxinus excelsior</i> (jasan ztepilý)	110	35		13	10	7	3	70	3	2	1	1	a			
20	21774	Dvůr Králové nad Labem	11029. Erbenova	<i>Pinus nigra</i> (borovice černá)	120	38		16	14	8	2	112	4	2	1	2	b	Nakloněný růst. Sledovat Hodně přisypaný Poškození kořenů		
21	21773	Dvůr Králové nad Labem	11029. Erbenova	<i>Picea pungens</i> (smrk pichlavý)	55	18		11	9	4	2	36	3	2	2	2	b	Poškození kmene.		
22	21775	Dvůr Králové nad Labem	11029. Erbenova	<i>Pinus nigra</i> (borovice černá)	135	43		15	11	7	4	77	4	1	2	2	b	Přisypaný Sledovat		
23	21752	Dvůr Králové nad Labem	11029. Erbenova	<i>Acer negundo</i> (javor jasanolistý)	62	20		7	5	7	2	35	3	2	2	3	c	Silně nakloněný Sledovat Na dožití		
24	21751	Dvůr Králové nad Labem	11029. Erbenova	<i>Picea pungens</i> 'Glauca' (smrk pichlavý)	29	9		3	2	2	1	4	2	4	3	2	c	Odumírající. Na dožití.		
25	21750	Dvůr Králové nad Labem	11029. Erbenova	<i>Quercus rubra</i> (dub červený)	162	52		16	11	13	5	143	4	2	2	2	a	Vznikající tlakové větvení Sešlap v bezprostřední blízkosti stromu. V případě ponechání RZ a LR z důvodu stabilizace v 1. etapě	1P	

D.2 - Autobusový terminál Dvůr Králové nad Labem - Inventarizace dřevin

26	21754	Dvůr Králové nad Labem	11029. Erbenova	<i>Picea pungens 'Glauca' (smrk pichlavý)</i>	46	15		8	6	3	2	18	3	2	1	1	b	Poškození kmene i kořenů. Zhoršené prostorové podmínky. Na dožití.		
27	21755	Dvůr Králové nad Labem	11029. Erbenova	<i>Acer negundo (javor jasanolistý)</i>	28	9		4	2	3	2	6	3	3	4	4	c	Hniloba kmene. Odumírající strom.	1	Kácet
28	21762	Dvůr Králové nad Labem	11029. Erbenova	<i>Acer negundo (javor jasanolistý)</i>	31	10		6	4	3	2	12	3	3	4	3	c	Prasklý kmen	1	Kácet
30	21760	Dvůr Králové nad Labem	11029. Erbenova	<i>Juniperus sp. (jalovec)</i>	35	11		8	6	3	2	18	3	2	2	2	b	Zhoršené prostorové podmínky Snížená vitalita Na dožití.		
31	21758	Dvůr Králové nad Labem	11029. Erbenova	<i>Acer negundo (javor jasanolistý)</i>	33	11		8	6	5	2	30	3	3	3	2	c	Silně nakloněný. Poškození kmene. Prasklé větve	1	Kácet
32	21757	Dvůr Králové nad Labem	11029. Erbenova	<i>Pinus strobus (borovice vejmutovka)</i>	35	11		9	7	4	2	28	3	3	3	2	c	Výrazné poškození kmene. Špatné prostorové podmínky.	1	Kácet
33	21756	Dvůr Králové nad Labem	11029. Erbenova	<i>Acer negundo (javor jasanolistý)</i>	52	17		8	6	6	2	36	3	2	3	2	b	Na dožití. Silně nakloněný.		
34	21759	Dvůr Králové nad Labem	11029. Erbenova	<i>Juniperus sp. (jalovec)</i>	36	11		7	5	3	2	15	3	3	2	2	b	Na dožití. Zhoršené prostorové podmínky.		
36	21783	Dvůr Králové nad Labem	11029. Erbenova	<i>Larix decidua 'Pendula' (modřín opadavý)</i>	11	4		1	1	1	0	1	1	1	1	1	a		1P	
37	21784	Dvůr Králové nad Labem	11029. Erbenova	<i>Fraxinus excelsior (jasan ztepilý)</i>	101	32	100	14	12	8	2	96	3	2	2	2	b		1	RZ + RLPV - podchozí výška
38	21785	Dvůr Králové nad Labem	11029. Erbenova	<i>Chamaecyparis lawsoniana (cypřišek Lawsonův)</i>	74	24		12	10	3	2	30	4	1	2	2	b			
55	21753	Dvůr Králové nad Labem	11029. Erbenova	<i>Pinus sylvestris (borovice lesní)</i>	128	41		27	4	8		216	4	2	2	2	a	Suché větve v koruně. Pokroucený růst kmene.	1	RB

D.2 - Autobusový terminál Dvůr Králové nad Labem - Inventarizace dřevin

STROMY - 17. listopadu

1	293	Dvůr Králové nad Labem	11031. 17. listopadu Úřad práce	<i>Pinus ponderosa</i> (borovice těžká)	173	55		20	18	10	2	180	4	1	2	1	a			
2	308	Dvůr Králové nad Labem	11031. 17. listopadu Úřad práce	<i>Pyrus sp.</i> (hrušeň)	120	38		10	8	7	2	56	4	2	2	1	b	Tlakové větvení, špatně zapěstovaná koruna.		
3	309	Dvůr Králové nad Labem	11031. 17. listopadu Úřad práce	<i>Malus sp.</i> (jabloň)	25	8		4	2	3	2	6	2	1	1	1	b			
4	310	Dvůr Králové nad Labem	11031. 17. listopadu Úřad práce	<i>Aesculus hippocastanum</i> (jírovec obecný)	197	63		14	10	12	4	120	4	2	2	2	a	Tlaková větvení v koruně. Pravidelně kontrolovat! Škrťící kořeny	1	RO 20% LR z důvodu stabilizace - levý terminál
5	311	Dvůr Králové nad Labem	11031. 17. listopadu Úřad práce	<i>Prunus serrulata</i> 'Kanzan' (sakura ozdobná)	179	57		8	5	8	3	40	4	2	2	2	c	Poškozené kořeny - infekce báze kmene Infekce kmene. Souběhu defektů - neperspektivní jedinec	2	Kácet
6	312	Dvůr Králové nad Labem	11031. 17. listopadu Úřad práce	<i>Prunus avium</i> (třešeň obecná)	81	26		8	6	10	2	60	4	2	2	1	b	Podnož přerostla roub.	2	Kácet
8	314	Dvůr Králové nad Labem	11031. 17. listopadu Úřad práce	<i>Prunus avium</i> (třešeň obecná)	152	48		14	12	9	2	108	4	2	2	2	b	Infekce kmene Tlakové větvení v koruně Zvážit odstranění v rámci celého stromořadí a nahradit novou perspektivní výsadbou.	1	RZ
9	315	Dvůr Králové nad Labem	11031. 17. listopadu Úřad práce	<i>Sorbus torminalis</i> (jeřáb břek)	40	13		7	2	4		28	2	1	1	1	a	Pokřivený kmen.	1	RV
12	318	Dvůr Králové nad Labem	11031. 17. listopadu Úřad práce	<i>Fraxinus excelsior</i> (jasan ztepilý)	107	34		11	8	7	3	56	4	2	2	1	b	Infekce kmene Nevhodný ořez		
13	319	Dvůr Králové nad Labem	11031. 17. listopadu Úřad práce	<i>Acer platanoides</i> 'Globosum' (javor mléč, malokorunná forma)	74	24		4	2	1	2	2	4	1	2	1	b	Redukovaná koruna.		
14	321	Dvůr Králové nad Labem	11031. 17. listopadu Úřad práce	<i>Acer platanoides</i> 'Globosum' (javor mléč, malokorunná forma)	55	18		3	1	1	2	1	4	1	2	1	b	Poškozený kmen Redukovaná koruna		

D.2 - Autobusový terminál Dvůr Králové nad Labem - Inventarizace dřevin

15	17758	Dvůr Králové nad Labem	11031. 17. listopadu Úřad práce	<i>Aesculus xcarnea 'Briotii'</i> (jírovec červený)	31	10		4	2	3		12	2	2	3	3	b	Jednostranná koruna, odumřelý terminál. Poškození kmene	1	Kácet
16	17759	Dvůr Králové nad Labem	11031. 17. listopadu Úřad práce	<i>Aesculus xcarnea 'Briotii'</i> (jírovec červený)	31	10		4	2	3	2	6	2	2	2	2	b	Výrazné poškození kmene. Neperspektivní.	1	Kácet

D.2 - Autobusový terminál Dvůr Králové nad Labem - Inventarizace dřevin

STROMY - autobusové nádraží																			
1	20197	Dvůr Králové nad Labem	11032. Autobusové nádraží	<i>Tilia cordata</i> (lípa malolistá (srdčitá))	66	21		10	7	6	3	39	3	1	2	1	a	Zhoršené prostorové podmínky.	
2	20198	Dvůr Králové nad Labem	11032. Autobusové nádraží	<i>Tilia cordata</i> (lípa malolistá (srdčitá))	78	25		11	9	7	2	63	3	1	1	1	a		
4	20200	Dvůr Králové nad Labem	11032. Autobusové nádraží	<i>Tilia cordata</i> (lípa malolistá (srdčitá))	66	21		11	7	7	4	49	3	2	1	1	a		
5	20201	Dvůr Králové nad Labem	11032. Autobusové nádraží	<i>Tilia cordata</i> (lípa malolistá (srdčitá))	84	27		9	6	6	3	36	3	2	1	1	a	Zlomená větev v koruně.	2 RB
6	20202	Dvůr Králové nad Labem	11032. Autobusové nádraží	<i>Tilia cordata</i> (lípa malolistá (srdčitá))	75	24		10	6	6	4	36	3	1	1	1	a		
7	20203	Dvůr Králové nad Labem	11032. Autobusové nádraží	<i>Tilia cordata</i> (lípa malolistá (srdčitá))	84	27		9	6	6	3	36	3	2	1	1	a		2 RZ
8	20204	Dvůr Králové nad Labem	11032. Autobusové nádraží	<i>Tilia cordata</i> (lípa malolistá (srdčitá))	67	21		8	4	6	4	24	3	2	2	1	a	Větší řezy.	
10	20206	Dvůr Králové nad Labem	11032. Autobusové nádraží	<i>Tilia cordata</i> (lípa malolistá (srdčitá))	121	39		14	12	9	2	108	4	1	1	2	a	Větší řekne rány.	2 RZ RLPV - Úprava podchodné a podjezdové výšky koruny
11	20207	Dvůr Králové nad Labem	11032. Autobusové nádraží	<i>Betula pendula</i> (bříza bílá)	115	37		18	15	10	3	150	4	2	2	2	b	Tlakové větvení v horní části koruny. Budka na kmeni. Na stanovišti na dožití.	
13	20970	Dvůr Králové nad Labem	11032. Autobusové nádraží	<i>Pseudotsuga menziesii</i> (douglaska Menziesova)	116	37		16	14	7	2	98	4	2	2	2	b	Sešlap v bezprostředním okolí stromu. Náhradní terminál. Sledovat. Ponechat na dožití.	
14	20971	Dvůr Králové nad Labem	11032. Autobusové nádraží	<i>Carpinus betulus</i> (habr obecný)	87	28		12	10	8	2	80	3	1	2	1	a		2 RZ
15	20972	Dvůr Králové nad Labem	11032. Autobusové nádraží	<i>Fraxinus excelsior</i> (jasan ztepilý)	192	61		18	14	12	4	168	4	2	2	2	b	Přisýpaná báze kmene. Poškození kořenů ve směru ke komunikaci.	2 Kácet

D.2 - Autobusový terminál Dvůr Králové nad Labem - Inventarizace dřevin

16	20973	Dvůr Králové nad Labem	11032. Autobusové nádraží	<i>Fraxinus excelsior (jasan ztepilý)</i>	154	49		14	9	8	5	72	4	3	3	2	c	Přispaná báze kmene. Nevhodné stanovištní a prostorové podmínky, roste v těsné blízkosti zídky. V koruně nevhodné řezy (odstraněny větve většího průměru). V koruně vede vedení.	1	Kácet
17	20974	Dvůr Králové nad Labem	11032. Autobusové nádraží	<i>Salix alba (vrba bílá)</i>	274	87		23	19	17	4	323	4	3	4	5	c	Původní hodnocení vlastníka: Obvod kmene ve výšce 1 metrů pod rozvětvením. Napaden dřevomorem kořenovým. Aktualizace leden 2023: Velká dutina kmene s hnilobou. Výrazné tlakové větvení ve spodní části, další tlakové větvení v koruně. Na kmeni plodničky patrně černorosolu (<i>Exidia nigricans</i>).	1	Kácet - sesadit, ponechat 2-3 m vysoké torzo.
18	20975	Dvůr Králové nad Labem	11032. Autobusové nádraží	<i>Salix alba (vrba bílá)</i>	150	48	122	22	18	15	4	270	4	3	4	4	c	Praskající tlakové větvení ve výšce cca 2 m nad zemí. Infekce kmene ve větvení	1	Kácet
19	20976	Dvůr Králové nad Labem	11032. Autobusové nádraží	<i>Pseudotsuga menziesii (douglaska Menziesova)</i>	145	46		18	16	10	2	160	4	2	2	1	a			
21	20978	Dvůr Králové nad Labem	11032. Autobusové nádraží	<i>Acer platanoides (javor mléč)</i>	68	22		10	6	6	4	36	3	3	2	1	b	Na dožití. Nevhodně zapěstovaná koruna.		
22	20979	Dvůr Králové nad Labem	11032. Autobusové nádraží	<i>Tilia cordata (lípa malolistá (srdčitá))</i>	138	44		18	14	10	4	140	4	1	2	1	a	Budka na kmeni.	2	RZ
23	20980	Dvůr Králové nad Labem	11032. Autobusové nádraží	<i>Tilia cordata (lípa malolistá (srdčitá))</i>	116	37	97, 76	15	12	10	3	120	4	2	3	2	b	Poškození kořenů. Tlakové větvení od báze - tři terminály.	1	RO+ vazba (1 lano, na krajní terminály)
24	20981	Dvůr Králové nad Labem	11032. Autobusové nádraží	<i>Tilia cordata (lípa malolistá (srdčitá))</i>	138	44		16	14	10	2	140	4	1	2	2	a	Ve spodní části koruny potlačená větev konkurující terminálu. V tom pokračovat i nadále.		

D.2 - Autobusový terminál Dvůr Králové nad Labem - Inventarizace dřevin

26	20983	Dvůr Králové nad Labem	11032. Autobusové nádraží	<i>Acer platanoides (javor mléč)</i>	78	25		11	8	7	3	56	3	2	2	1	a			
27	20984	Dvůr Králové nad Labem	11032. Autobusové nádraží	<i>Acer platanoides (javor mléč)</i>	77	25		10	7	6	3	42	3	2	2	2	b	Škrťící kořeny. Přisýpaná báze kmene. Sledovat. Na dožití.		
28	20985	Dvůr Králové nad Labem	11032. Autobusové nádraží	<i>Pinus nigra (borovice černá)</i>	83	26		8	5	5	3	25	3	1	2	1	a	Přisýpaná báze kmene.		
29	20986	Dvůr Králové nad Labem	11032. Autobusové nádraží	<i>Pinus nigra (borovice černá)</i>	124	39		10	8	7	2	56	3	1	2	1	b	Budka na kmeni. Přisýpaná báze kmene.		
30	20987	Dvůr Králové nad Labem	11032. Autobusové nádraží	<i>Pinus nigra (borovice černá)</i>	88	28		8	6	7	2	42	3	2	2	1	a		1P	
31	20988	Dvůr Králové nad Labem	11032. Autobusové nádraží	<i>Picea abies (smrk ztepilý)</i>	126	40		15	13	8	2	104	4	2	2	1	a	Povrchové poškození kořenů. Mírný náklon kmene.	1P	Lokální redukce k překážce - větve zasahují do cedule.
32	20989	Dvůr Králové nad Labem	11032. Autobusové nádraží	<i>Acer platanoides (javor mléč)</i>	78	25		11	8	8	3	64	3	3	2	1	b	Na dožití.	1P	
33	20990	Dvůr Králové nad Labem	11032. Autobusové nádraží	<i>Picea abies (smrk ztepilý)</i>	94	30		11	9	5	2	45	4	3	3	2	c	Bez terminálu. Povrchové poškození kořenů. Mírně vykloněný růst.	2	Kácet
34	20991	Dvůr Králové nad Labem	11032. Autobusové nádraží	<i>Pinus nigra (borovice černá)</i>	139	44		13	11	10	2	110	4	3	3	3	b	Suché větve v koruně. Nakloněný růst. Náhradní terminál, původní zlomený. Na dožití.	1P	
35	20992	Dvůr Králové nad Labem	11032. Autobusové nádraží	<i>Abies alba (jedle bělokorá)</i>	17	5		4	4	2	0	8	1	1	1	1	a		1P	
36	20993	Dvůr Králové nad Labem	11032. Autobusové nádraží	<i>Abies nordmanniana (jedle kavkazská)</i>	19	6		4	4	3	0	12	1	1	1	1	a		1P	
37	20994	Dvůr Králové nad Labem	11032. Autobusové nádraží	<i>Acer platanoides (javor mléč)</i>	28	9		6	4	3	2	12	2	1	1	1	a	V případě ponechání RV v etapě 1	1P	
38	20995	Dvůr Králové nad Labem	11032. Autobusové nádraží	<i>Acer platanoides (javor mléč)</i>	34	11		7	4	4	3	16	2	1	1	1	a		1P	

D.2 - Autobusový terminál Dvůr Králové nad Labem - Inventarizace dřevin

39	20996	Dvůr Králové nad Labem	11032. Autobusové nádraží	<i>Fraxinus excelsior (jasan ztepilý)</i>	305	97		27	16	7	11	112	5	3	2	2	b	Blízko budovy. Prosychání v koruně. Sledovat vývoj vitality, výhledově odstranit. Posoudit v období vegetace. Budka na kmeni.		
40	20997	Dvůr Králové nad Labem	11032. Autobusové nádraží	<i>Tilia cordata (lípa malolistá (srdčitá))</i>	105	33		13	9	7	4	63	4	2	2	1	b	Zhoršení prostorových podmínek. Poškození kořenů. Na dožití.		
41	20998	Dvůr Králové nad Labem	11032. Autobusové nádraží	<i>Tilia cordata (lípa malolistá (srdčitá))</i>	110	35	116	15	12	8	3	96	4	2	2	2	c	Ve svahu. Defektní větvení, křížící se větve.	2	Kácet
42	20999	Dvůr Králové nad Labem	11032. Autobusové nádraží	<i>Tilia cordata (lípa malolistá (srdčitá))</i>	127	40		14	11	9	3	99	4	2	3	3	c	Poškození kořenů. Defektní tlakové větvení.	1	Kácet
44	21001	Dvůr Králové nad Labem	11032. Autobusové nádraží	<i>Abies concolor (jedle stejnobarvá)</i>	155	49		18	16	7	2	112	4	3	2	3	b	Tlakové větvení v horní části koruny - několik terminálů. Prosychání koruny. Část koruny v kontaktu s bilbordem.	2	Kácet
45	21002	Dvůr Králové nad Labem	11032. Autobusové nádraží	<i>Picea abies (smrk ztepilý)</i>	121	39		8	6	6	2	36	4	3	2	2	b	Pokřiveny kmen. Prosychání v koruně. Povrchové poškození kořenu. Na dožití.		
46	21003	Dvůr Králové nad Labem	11032. Autobusové nádraží	<i>Pinus strobus (borovice vejmutovka)</i>	170	54		18	16	12	2	192	4	2	2	2	b	Škrťící kořen. Sledovat!		
47	21004	Dvůr Králové nad Labem	11032. Autobusové nádraží	<i>Larix decidua (modřín opadavý)</i>	183	58		20	16	8	4	128	4	3	3	2	b			
49	21006	Dvůr Králové nad Labem	11032. Autobusové nádraží	<i>Picea omorika (smrk Pančičův (omorika))</i>	85	27	72	13	11	6	2	66	3	1	2	3	c	Tlakové větvení na bázi kmene, dva terminály. Riziko rozlomení.	1	Kácet
50	21007	Dvůr Králové nad Labem	11032. Autobusové nádraží	<i>Acer sp. (javor)</i>	58	18	50	7	5	8	2	40	4	2	2	2	b	Silně vykloněný. Na dožití.	1P	
51	21008	Dvůr Králové nad Labem	11032. Autobusové nádraží	<i>Acer sp. (javor)</i>	58	18	55	11	8	10	3	80	4	3	4	4	c	Odumírající strom. Infekce kmene a kosterních větví.	1	Kácet
52	21009	Dvůr Králové nad Labem	11032. Autobusové nádraží	<i>Acer sp. (javor)</i>	80	25	60	8	5	11	3	55	4	2	3	3	c	Trhliny větví. Nevhodné větvení. Zlom v koruně. Velké řezy.	1	Kácet

D.2 - Autobusový terminál Dvůr Králové nad Labem - Inventarizace dřevin

53	21010	Dvůr Králové nad Labem	11032. Autobusové nádraží	<i>Larix decidua (modřín opadavý)</i>	158	50		25	22	9	3	198	4	2	2	2	b	Budka na kmeni.		
54	21011	Dvůr Králové nad Labem	11032. Autobusové nádraží	<i>Picea omorika (smrk Pančičův (omorika))</i>	86	27		13	12	5	1	60	4	1	3	1	a			
55	21012	Dvůr Králové nad Labem	11032. Autobusové nádraží	<i>Larix decidua (modřín opadavý)</i>	113	36		14	11	8	3	88	4	3	3	2	b	Nakloněný růst, poškození kořene. Sledovat.		
56	21013	Dvůr Králové nad Labem	11032. Autobusové nádraží	<i>Acer sp. (javor)</i>	60	19	63, 44	6	2	9	4	18	4	3	3	3	b	Infekce báze kmene.	2	Kácet
57	21014	Dvůr Králové nad Labem	11032. Autobusové nádraží	<i>Tilia cordata (lípa malolistá (srdčitá))</i>	107	34	85	16	13	10	3	130	4	2	2	2	b	Tlaková větvení	2	RZ
58	21015	Dvůr Králové nad Labem	11032. Autobusové nádraží	<i>Acer pseudoplatanus (javor klen)</i>	150	48		21	15	9	6	135	4	1	2	2	b	Tlakové větvení. Sledovat		
60	21017	Dvůr Králové nad Labem	11032. Autobusové nádraží	<i>Morus nigra (moruše černá)</i>	90	29	60	11	9	7	2	63	4	2	3	3	b	Tlakové větvení na bázi kmene. Jeden terminál odstraněný.	2	Kácet
61	21018	Dvůr Králové nad Labem	11032. Autobusové nádraží	<i>Acer pseudoplatanus (javor klen)</i>	135	43		18	14	9	4	126	4	2	2	2	b	Tlakové větvení vznikající.		
62	21019	Dvůr Králové nad Labem	11032. Autobusové nádraží	<i>Morus alba (moruše bílá)</i>	124	39	89, 11	14	11	14	3	154	4	2	4	5	c	Tlakové větvení na bázi kmene Dřevomor kořenový ve kmeni. Trhlina kmene. HAVARIJNÍ STAV.	0	Kácet!
64	21021	Dvůr Králové nad Labem	11032. Autobusové nádraží	<i>Chamaecyparis lawsoniana (cypřišek Lawsonův)</i>	97	31		13	13	3	0	39	4	2	2	1	b			
65	21022	Dvůr Králové nad Labem	11032. Autobusové nádraží	<i>Chamaecyparis lawsoniana (cypřišek Lawsonův)</i>	78	25		12	11	3	1	33	4	3	3	2	c	Na dožití. Vykloněný. Zlomený terminál.		
66	21023	Dvůr Králové nad Labem	11032. Autobusové nádraží	<i>Picea omorika (smrk Pančičův (omorika))</i>	79	25		14	12	6	2	72	3	2	3	2	b	Mírný náklon. Trhlina kmene.		
67	21024	Dvůr Králové nad Labem	11032. Autobusové nádraží	<i>Larix decidua (modřín opadavý)</i>	133	42		20	18	5	2	90	4	3	3	2	b	Sledovat. V létě opakovat hodnocení.		
68	21025	Dvůr Králové nad Labem	11032. Autobusové nádraží	<i>Pinus nigra (borovice černá)</i>	133	42	125	18	15	7	3	105	4	3	3	3	b	Dvoják. Defektní větvení od báze kmene.	2	Kácet

D.2 - Autobusový terminál Dvůr Králové nad Labem - Inventarizace dřevin

69	21026	Dvůr Králové nad Labem	11032. Autobusové nádraží	<i>Larix decidua (modřín opadavý)</i>	132	42		21	19	7	2	133	4	3	3	3	b	Zlomy. Sledovat	1P	
70	21027	Dvůr Králové nad Labem	11032. Autobusové nádraží	<i>Betula pendula (bříza bílá)</i>	98	31		18	14	5	4	70	4	4	3	3	c	Odumírající strom. Výrazně prosychá.	1	Kácet
72	21029	Dvůr Králové nad Labem	11032. Autobusové nádraží	<i>Larix decidua (modřín opadavý)</i>	149	47		24	21	7	3	147	5	2	3	3	b	Sledovat.	1P	
73	21030	Dvůr Králové nad Labem	11032. Autobusové nádraží	<i>Pseudotsuga menziesii (douglaska Menziesova)</i>	111	35		16	13	7	3	91	4	2	2	2	b	Žluté jehlice na koncích větví.	1P	
74	21031	Dvůr Králové nad Labem	11032. Autobusové nádraží	<i>Tilia cordata (lípa malolistá (srdčitá))</i>	125	40	63	15	13	7	2	91	4	1	2	3	a	Tlakové větvení.		
75	21039	Dvůr Králové nad Labem	11032. Autobusové nádraží	<i>Malus sp. (jabloň)</i>	155	49		12	8	7	4	56	5	3	3	2	b	Velké řezy. Boule na kmeni. Výrazně prosychá. Kácet nebo ponechat jako torzo.	2	
81	21252	Dvůr Králové nad Labem	11032. Autobusové nádraží	<i>Sorbus aucuparia (jeřáb obecný)</i>	16	5		5	3	1	2	3	1	2	1	1	a			
82	21253	Dvůr Králové nad Labem	11032. Autobusové nádraží	<i>Picea omorika (smrk Pančičův (omorika))</i>	6	2		2	2	1	0	2	1	2	1	1	a			
83	21254	Dvůr Králové nad Labem	11032. Autobusové nádraží	<i>Sorbus aucuparia (jeřáb obecný)</i>	14	4		5	3	1	2	3	1	2	1	1	a	Prosychá		
84	21255	Dvůr Králové nad Labem	11032. Autobusové nádraží	<i>Pseudotsuga menziesii (douglaska Menziesova)</i>	13	4		3	3	1	0	3	1	1	1	1	a	Odstranit úvazky. Zarůstají!	1P	
85	21256	Dvůr Králové nad Labem	11032. Autobusové nádraží	<i>Abies concolor (jedle stejnobarvá)</i>	7	2		2	2	1	0	2	1	1	1	1	a			
86	21257	Dvůr Králové nad Labem	11032. Autobusové nádraží	<i>Picea omorika (smrk Pančičův (omorika))</i>	6	2		2	2	1	0	2	1	2	1	1	b	Zhoršená vitalita. Sledovat.	1P	
90	21261	Dvůr Králové nad Labem	11032. Autobusové nádraží	<i>Picea omorika (smrk Pančičův (omorika))</i>	6	2		2	2	1	0	2	1	1	1	1	a			
93	21320	Dvůr Králové nad Labem	11032. Autobusové nádraží	<i>Acer campestre (javor babyka)</i>	14	4		4	2	2	2	4	1	1	1	1	a		1P	

D.2 - Autobusový terminál Dvůr Králové nad Labem - Inventarizace dřevin

97	21347	Dvůr Králové nad Labem	11032. Autobusové nádraží	<i>Acer platanoides (javor mléč)</i>	142	45		14	11	17	3	187	4	3	2	2	b	Vedení rozhlasu v koruně. Škrťící kořen. Prosychání v koruně.	1P	
99	21780	Dvůr Králové nad Labem	11032. Autobusové nádraží	<i>Ulmus sp. (jilm)</i>	19	6		6	4	2	2	8	1	1	1	1	a			
100	21781	Dvůr Králové nad Labem	11032. Autobusové nádraží	<i>Carpinus betulus (habr obecný)</i>	60	19		9	6	6	3	36	3	1	2	1	a		2	RZ
101	21802	Dvůr Králové nad Labem	11032. Autobusové nádraží	<i>Fraxinus excelsior (jasan ztepilý)</i>	20	6		6	3	4	3	12	2	1	1	1	b	Nevhodné umístění. Nálet. Kácet	2	

Terénní šetření: 28. a 29.1.2023

Vitalita nebyla s ohledem na bezlistý stav hodnocena, je převzata z dat vlastníka

Etapizace:

0. etapa - nebezpeční z prodlení

1. etapa - realizace v nejbližší době vegetačního klidu

1P - 1 etapa - realizace z provozních důvodů

2. etapa - do 3-5 let

D.2 - Autobusový terminál Dvůr Králové nad Labem - Inventarizace dřevin

KERÉ - 17. listopadu																			
35	21782	Dvůr Králové nad Labem	11029. Erbenova	<i>Taxus baccata</i> (tis červený)															
39	21786	Dvůr Králové nad Labem	11029. Erbenova	<i>Mahonia aquifolium</i> (Mahónie cesmínolistá)								3							
40	21787	Dvůr Králové nad Labem	11029. Erbenova	<i>Taxus baccata</i> (tis červený)															
41	21788	Dvůr Králové nad Labem	11029. Erbenova	<i>Taxus baccata</i> (tis červený)								4							
42	21789	Dvůr Králové nad Labem	11029. Erbenova	<i>Syringa vulgaris</i> (šeřík obecný)														K-RP	
43	21790	Dvůr Králové nad Labem	11029. Erbenova	<i>Taxus baccata</i> (tis červený)															
44	21791	Dvůr Králové nad Labem	11029. Erbenova	<i>Taxus baccata</i> (tis červený)														1P	
45	21792	Dvůr Králové nad Labem	11029. Erbenova	<i>Cornus mas</i> (dřín obecný)				2		1								1P	
46	21793	Dvůr Králové nad Labem	11029. Erbenova	<i>Cornus mas</i> (dřín obecný)				2		1									
47	21794	Dvůr Králové nad Labem	11029. Erbenova	<i>Cornus mas</i> (dřín obecný)				2		1									
48	21795	Dvůr Králové nad Labem	11029. Erbenova	<i>Cornus mas</i> (dřín obecný)				2		1									
49	21796	Dvůr Králové nad Labem	11029. Erbenova	<i>Cornus mas</i> (dřín obecný)				2		1									
50	21797	Dvůr Králové nad Labem	11029. Erbenova	<i>Cornus mas</i> (dřín obecný)				2		1									
51	21798	Dvůr Králové nad Labem	11029. Erbenova	<i>Cornus mas</i> (dřín obecný)				2		1									
52	21799	Dvůr Králové nad Labem	11029. Erbenova	<i>Cornus mas</i> (dřín obecný)				2		1									
53	21800	Dvůr Králové nad Labem	11029. Erbenova	<i>Cornus mas</i> (dřín obecný)				2		1									
54	21801	Dvůr Králové nad Labem	11029. Erbenova	<i>Cornus mas</i> (dřín obecný)				2		1								1P	
56	21806	Dvůr Králové nad Labem	11029. Erbenova	<i>Juniperus horizontalis</i> (jalovec polehlý)														1P	
57	21807	Dvůr Králové nad Labem	11029. Erbenova	<i>Ribes alpinum</i> (meruzalka alpská)					1									1P	
58	21808	Dvůr Králové nad Labem	11029. Erbenova	<i>Syringa vulgaris</i> (šeřík obecný)				5	5	4								1P	v případě ponechání K-RP

D.2 - Autobusový terminál Dvůr Králové nad Labem - Inventarizace dřevin

59	21809	Dvůr Králové nad Labem	11029. Erbenova	<i>Syringa vulgaris</i> (šeřík obecný)				5		3										1P	v případě ponechání K-RP
----	-------	------------------------	--------------------	--	--	--	--	---	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--------------------------

D.2 - Autobusový terminál Dvůr Králové nad Labem - Inventarizace dřevin

KEŘE - 17. listopadu																		
10	316	Dvůr Králové nad Labem	11031. 17. listopadu Úřad práce	<i>Deutzia scabra</i> (trojpek drsný)				3		3			2	1	1	1		K-RP
17	21810	Dvůr Králové nad Labem	11031. 17. listopadu Úřad práce	10x <i>Forsythia x intermeida</i> 2x <i>Spiraea bumalda</i>				2		2							skupina, plocha 42 m2	1P
KEŘE - autobusové nádraží																		
78	21043	Dvůr Králové nad Labem	11032. Autobusové nádraží	<i>Viburnum farreri</i> (kalina vonná)									1	1	1	1	a	1P
87	21258	Dvůr Králové nad Labem	11032. Autobusové nádraží	<i>Pinus mugo</i> (borovice kleč)									1	1	1	1	a	1P
88	21259	Dvůr Králové nad Labem	11032. Autobusové nádraží	<i>Pinus mugo</i> (borovice kleč)									1	1	1	1	a	1P
89	21260	Dvůr Králové nad Labem	11032. Autobusové nádraží	<i>Pinus mugo</i> (borovice kleč)									1	5	1	1	a	1P
91	21262	Dvůr Králové nad Labem	11032. Autobusové nádraží	<i>Pinus mugo</i> (borovice kleč)									1	1	1	1	a	1P
92	21263	Dvůr Králové nad Labem	11032. Autobusové nádraží	<i>Pinus mugo</i> (borovice kleč)									1	1	1	1	a	1P
94	21343	Dvůr Králové nad Labem	11032. Autobusové nádraží	<i>Ligustrum vulgare</i> (ptačí zob obecný)					1				1	1	1	1	a	1P v případě ponechání K-RP
95	21344	Dvůr Králové nad Labem	11032. Autobusové nádraží	<i>Ligustrum vulgare</i> (ptačí zob obecný)					1				1	1	1	1	a	1P v případě ponechání K-RP
96	21345	Dvůr Králové nad Labem	11032. Autobusové nádraží	<i>Ligustrum vulgare</i> (ptačí zob obecný)					1				1	1	1	1	a	1P v případě ponechání K-RP
98	21749	Dvůr Králové nad Labem	11032. Autobusové nádraží	<i>Taxus baccata</i> (tis červený)				2	2	1			1	1	1	1	a	1P
102	21803	Dvůr Králové nad Labem	11032. Autobusové nádraží	<i>Forsythia x intermedia</i> (zlatice prostřední)				3										1P v případě ponechání K-RP
103	21804	Dvůr Králové nad Labem	11032. Autobusové nádraží	<i>Ligustrum vulgare</i> (ptačí zob obecný)				4										1P v případě ponechání K-RP

D.2 - Autobusový terminál Dvůr Králové nad Labem - Inventarizace dřevin

104	21805	Dvůr Králové nad Labem	11032. Autobusové nádraží	<i>Spiraea bumalda</i> (tavalník Bumaldův)				1										1P	v případě ponechání K-RP
105	21811	Dvůr Králové nad Labem	11032. Autobusové nádraží	<i>Berberis thunbergii</i> 'Green Carpet' (dříšťál Thunbergův)														1P	
106	21812	Dvůr Králové nad Labem	11032. Autobusové nádraží	<i>Berberis thunbergii</i> 'Green Carpet' (dříšťál Thunbergův)														1P	
107	21813	Dvůr Králové nad Labem	11032. Autobusové nádraží	<i>Spiraea sp.</i> (tavalník)				2	2									1P	v případě ponechání K-RP
108	21814	Dvůr Králové nad Labem	11032. Autobusové nádraží	<i>Spiraea sp.</i> (tavalník)				2	2									1P	v případě ponechání K-RP
109	21815	Dvůr Králové nad Labem	11032. Autobusové nádraží	<i>Spiraea sp.</i> (tavalník)				2	2									1P	v případě ponechání K-RP
110	21816	Dvůr Králové nad Labem	11032. Autobusové nádraží	<i>Spiraea sp.</i> (tavalník)				2	2									1P	v případě ponechání K-RP
111	21817	Dvůr Králové nad Labem	11032. Autobusové nádraží	<i>Spiraea sp.</i> (tavalník)				2	2									1P	v případě ponechání K-RP
112	21818	Dvůr Králové nad Labem	11032. Autobusové nádraží	<i>Spiraea sp.</i> (tavalník)				2	2									1P	v případě ponechání K-RP
113	21821	Dvůr Králové nad Labem	11032. Autobusové nádraží	<i>Spiraea sp.</i> (tavalník)				2	2									1P	v případě ponechání K-RP
114	21820	Dvůr Králové nad Labem	11032. Autobusové nádraží	<i>Spiraea sp.</i> (tavalník)				2	2									1P	v případě ponechání K-RP
115	21822	Dvůr Králové nad Labem	11032. Autobusové nádraží	<i>Spiraea sp.</i> (tavalník)				2	2									1P	v případě ponechání K-RP
116	21823	Dvůr Králové nad Labem	11032. Autobusové nádraží	<i>Spiraea sp.</i> (tavalník)				2	2									1P	v případě ponechání K-RP
117	21824	Dvůr Králové nad Labem	11032. Autobusové nádraží	<i>Spiraea sp.</i> (tavalník)				2	2									1P	v případě ponechání K-RP
118	21825	Dvůr Králové nad Labem	11032. Autobusové nádraží	<i>Spiraea sp.</i> (tavalník)				2	2									1P	v případě ponechání K-RP

D.2 - Autobusový terminál Dvůr Králové nad Labem - Kácení

Pořadové číslo	Identifikační číslo	Katastrální území	Plocha zeleně	Taxon	Obvod kmene (cm)	Průměr kmene (cm)	Další obvod kmene (cm)	Plocha koruny (m2)	Fyziologické stáří	Vitalita	Zdravotní stav	Stabilita	Perspektiva	Poznámka	Etapizace	Návrh ošetření - technologie
STROMY - Erbenova																
1	19847	Dvůr Králové nad Labem	11029. Erbenova	<i>Larix decidua</i> (modřín opadavý)	164	52		126	4	2	2	2	c	Koruna prosychá. Dřevokazná houba na bázi kmene. Zhoršené stanovištní podmínky	1	Kácení
5	21529	Dvůr Králové nad Labem	11029. Erbenova	<i>Morus nigra</i> (moruše černá)	85	27	78	81	4	2	3	4	c	Navrtaný kmen. Po obvodu nařezaný kmen. Infekce kmene. Tlakové větvení.	0	Kácení
15	21777	Dvůr Králové nad Labem	11029. Erbenova	<i>Larix decidua</i> (modřín opadavý)	15	5		6	2	1	1	1	a		1P	
16	21778	Dvůr Králové nad Labem	11029. Erbenova	<i>Thuja occidentalis</i> (zerav západní)	8	3		12	2	1	2	2	b	Dvoják.	1P	
25	21750	Dvůr Králové nad Labem	11029. Erbenova	<i>Quercus rubra</i> (dub červený)	162	52		143	4	2	2	2	a	Vznikající tlakové větvení Sešlap v bezprostřední blízkosti stromu. V případě ponechání RZ a LR z důvodu stabilizace v 1. etapě	1P	
27	21755	Dvůr Králové nad Labem	11029. Erbenova	<i>Acer negundo</i> (javor jasanolistý)	28	9		6	3	3	4	4	c	Hniloba kmene. Odumírající strom.	1	Kácet
28	21762	Dvůr Králové nad Labem	11029. Erbenova	<i>Acer negundo</i> (javor jasanolistý)	31	10		12	3	3	4	3	c	Prasklý kmen	1	Kácet
31	21758	Dvůr Králové nad Labem	11029. Erbenova	<i>Acer negundo</i> (javor jasanolistý)	33	11		30	3	3	3	2	c	Silně nakloněný. Poškození kmene. Prasklé větve	1	Kácet
32	21757	Dvůr Králové nad Labem	11029. Erbenova	<i>Pinus strobus</i> (borovice vejmutovka)	35	11		28	3	3	3	2	c	Výrazné poškození kmene. Špatné prostorové podmínky.	1	Kácet
36	21783	Dvůr Králové nad Labem	11029. Erbenova	<i>Larix decidua</i> 'Pendula' (modřín opadavý)	11	4		1	1	1	1	1	a		1P	

D.2 - Autobusový terminál Dvůr Králové nad Labem - Kácení

Pořadové číslo	Identifikační číslo	Katastrální území	Plocha zeleně	Taxon	Obvod kmene (cm)	Průměr kmene (cm)	Další obvod kmene (cm)	Plocha koruny (m2)	Fyziologické stáří	Vitalita	Zdravotní stav	Stabilita	Perspektiva	Poznámka	Etapizace	Návrh ošetření - technologie
STROMY - 17. listopadu																
5	311	Dvůr Králové nad Labem	11031. 17. listopadu Úřad práce	<i>Prunus serrulata 'Kanzan'</i> (sakura ozdobná)	179	57		40	4	2	2	2	c	Poškozené kořeny - infekce báze kmene Infekce kmene. Souběhu defektů - neperspektivní jedinec	2	Kácet
6	312	Dvůr Králové nad Labem	11031. 17. listopadu Úřad práce	<i>Prunus avium (třešeň obecná)</i>	81	26		60	4	2	2	1	b	Podnož přerostla roub.	2	Kácet
15	17758	Dvůr Králové nad Labem	11031. 17. listopadu Úřad práce	<i>Aesculus xcarnea 'Briotii'</i> (jírovec červený)	31	10		12	2	2	3	3	b	Jednostranná koruna, odumřelý terminál. Poškození kmene	1	Kácet
16	17759	Dvůr Králové nad Labem	11031. 17. listopadu Úřad práce	<i>Aesculus xcarnea 'Briotii'</i> (jírovec červený)	31	10		6	2	2	2	2	b	Výrazné poškození kmene. Neperspektivní.	1	Kácet

D.2 - Autobusový terminál Dvůr Králové nad Labem - Kácení

Pořadové číslo	Identifikační číslo	Katastrální území	Plocha zeleně	Taxon	Obvod kmene (cm)	Průměr kmene (cm)	Další obvod kmene (cm)	Plocha koruny (m2)	Fyziologické stáří	Vitalita	Zdravotní stav	Stabilita	Perspektiva	Poznámka	Etapizace	Návrh ošetření - technologie
STROMY - autobusové nádraží																
15	20972	Dvůr Králové nad Labem	11032. Autobusové nádraží	<i>Fraxinus excelsior (jasan ztepilý)</i>	192	61		168	4	2	2	2	b	Přisypaná báze kmene. Poškození kořenů ve směru ke komunikaci.	2	Kácet
16	20973	Dvůr Králové nad Labem	11032. Autobusové nádraží	<i>Fraxinus excelsior (jasan ztepilý)</i>	154	49		72	4	3	3	2	c	Přisypaná báze kmene. Nevhodné stanovištní a prostorové podmínky, roste v těsné blízkosti zídky. V koruně nevhodné řezy (odstraněny větve většího průměru). V koruně vede vedení.	1	Kácet
18	20975	Dvůr Králové nad Labem	11032. Autobusové nádraží	<i>Salix alba (vrba bílá)</i>	150	48	122	270	4	3	4	4	c	Praskající tlakové větvení ve výšce cca 2 m nad zemí. Infekce kmene ve větvení	1	Kácet
30	20987	Dvůr Králové nad Labem	11032. Autobusové nádraží	<i>Pinus nigra (borovice černá)</i>	88	28		42	3	2	2	1	a		1P	
31	20988	Dvůr Králové nad Labem	11032. Autobusové nádraží	<i>Picea abies (smrk ztepilý)</i>	126	40		104	4	2	2	1	a	Povrchové poškození kořenů. Mírný náklon kmene.	1P	Lokální redukce k překážce - větve zasahují do cesty.
32	20989	Dvůr Králové nad Labem	11032. Autobusové nádraží	<i>Acer platanoides (javor mléč)</i>	78	25		64	3	3	2	1	b	Na dožití.	1P	
33	20990	Dvůr Králové nad Labem	11032. Autobusové nádraží	<i>Picea abies (smrk ztepilý)</i>	94	30		45	4	3	3	2	c	Bez terminálu. Povrchové poškození kořenů. Mírně vykloněný růst.	2	Kácet
34	20991	Dvůr Králové nad Labem	11032. Autobusové nádraží	<i>Pinus nigra (borovice černá)</i>	139	44		110	4	3	3	3	b	Suché větve v koruně. Nakloněný růst. Náhradní terminál, původní zlomený. Na dožití.	1P	
35	20992	Dvůr Králové nad Labem	11032. Autobusové nádraží	<i>Abies alba (jedle bělokora)</i>	17	5		8	1	1	1	1	a		1P	

D.2 - Autobusový terminál Dvůr Králové nad Labem - Kácení

Pořadové číslo	Identifikační číslo	Katastrální území	Plocha zeleně	Taxon	Obvod kmene (cm)	Průměr kmene (cm)	Další obvod kmene (cm)	Plocha koruny (m2)	Fyziologické stáří	Vitalita	Zdravotní stav	Stabilita	Perspektiva	Poznámka	Etapizace	Návrh ošetření - technologie
36	20993	Dvůr Králové nad Labem	11032. Autobusové nádraží	<i>Abies nordmanniana (jedle kavkazská)</i>	19	6		12	1	1	1	1	a		1P	
37	20994	Dvůr Králové nad Labem	11032. Autobusové nádraží	<i>Acer platanoides (javor mléč)</i>	28	9		35	2	1	1	1	a	V případě ponechání RV v etapě 1	1P	
38	20995	Dvůr Králové nad Labem	11032. Autobusové nádraží	<i>Acer platanoides (javor mléč)</i>	34	11		4	2	1	1	1	a		1P	
41	20998	Dvůr Králové nad Labem	11032. Autobusové nádraží	<i>Tilia cordata (lípa malolistá (srdčitá))</i>	110	35	116	96	4	2	2	2	c	Ve svahu. Defektní větvení, křížící se větve.	2	Kácet
42	20999	Dvůr Králové nad Labem	11032. Autobusové nádraží	<i>Tilia cordata (lípa malolistá (srdčitá))</i>	127	40		99	4	2	3	3	c	Poškození kořenů. Defektní tlakové větvení.	1	Kácet
44	21001	Dvůr Králové nad Labem	11032. Autobusové nádraží	<i>Abies concolor (jedle stejnobarvá)</i>	155	49		112	4	3	2	3	b	Tlakové větvení v horní části koruny - několik terminálů. Prosychání koruny. Část koruny v kontaktu s bilbordem.	2	Kácet
49	21006	Dvůr Králové nad Labem	11032. Autobusové nádraží	<i>Picea omorika (smrk Pančičův (omorika))</i>	85	27	72	66	3	1	2	3	c	Tlakové větvení na bázi kmene, dva terminály. Riziko rozlomení.	1	Kácet
50	21007	Dvůr Králové nad Labem	11032. Autobusové nádraží	<i>Acer sp. (javor)</i>	58	18	50	40	4	2	2	2	b	Silně vykloněný. Na dožití.	1P	
51	21008	Dvůr Králové nad Labem	11032. Autobusové nádraží	<i>Acer sp. (javor)</i>	58	18	55	80	4	3	4	4	c	Odumírající strom. Infekce kmene a kosterních větví.	1	Kácet
52	21009	Dvůr Králové nad Labem	11032. Autobusové nádraží	<i>Acer sp. (javor)</i>	80	25	60	55	4	2	3	3	c	Trhliny větví. Nevhodné větvení. Zlom v koruně. Velké řezy.	1	Kácet
56	21013	Dvůr Králové nad Labem	11032. Autobusové nádraží	<i>Acer sp. (javor)</i>	60	19	63, 44	18	4	3	3	3	b	Infekce báze kmene.	2	Kácet

D.2 - Autobusový terminál Dvůr Králové nad Labem - Kácení

Pořadové číslo	Identifikační číslo	Katastrální území	Plocha zeleně	Taxon	Obvod kmene (cm)	Průměr kmene (cm)	Další obvod kmene (cm)	Plocha koruny (m2)	Fyziologické stáří	Vitalita	Zdravotní stav	Stabilita	Perspektiva	Poznámka	Etapizace	Návrh ošetření - technologie
60	21017	Dvůr Králové nad Labem	11032. Autobusové nádraží	<i>Morus nigra</i> (moruše černá)	90	29	60	63	4	2	3	3	b	Tlakové větvení na bázi kmene. Jeden terminál odstraněný.	2	Kácet
62	21019	Dvůr Králové nad Labem	11032. Autobusové nádraží	<i>Morus alba</i> (moruše bílá)	124	39	89, 11	154	4	2	4	5	c	Tlakové větvení na bázi kmene Dřevomor kořenový ve kmeni. Trhlina kmene. HAVARIJNÍ STAV.	0	Kacet!
68	21025	Dvůr Králové nad Labem	11032. Autobusové nádraží	<i>Pinus nigra</i> (borovice černá)	133	42	125	105	4	3	3	3	b	Dvoják. Defektní větvení od báze kmene.	2	Kácet
69	21026	Dvůr Králové nad Labem	11032. Autobusové nádraží	<i>Larix decidua</i> (modřín opadavý)	132	42		133	4	3	3	3	b	Zlomy. Sledovat	1P	
70	21027	Dvůr Králové nad Labem	11032. Autobusové nádraží	<i>Betula pendula</i> (bříza bílá)	98	31		70	4	4	3	3	c	Odumírající strom. Výrazně prosychá.	1	Kácet
72	21029	Dvůr Králové nad Labem	11032. Autobusové nádraží	<i>Larix decidua</i> (modřín opadavý)	149	47		147	5	2	3	3	b	Sledovat.	1P	
73	21030	Dvůr Králové nad Labem	11032. Autobusové nádraží	<i>Pseudotsuga menziesii</i> (douglaska Menziesova)	111	35		91	4	2	2	2	b	Žluté jehlice na koncích větví.	1P	
75	21039	Dvůr Králové nad Labem	11032. Autobusové nádraží	<i>Malus sp.</i> (jabloň)	155	49		56	5	3	3	2	b	Velké řezy. Boule na kmeni. Výrazně prosychá. Kácet nebo ponechat jako torzo.	2	
84	21255	Dvůr Králové nad Labem	11032. Autobusové nádraží	<i>Pseudotsuga menziesii</i> (douglaska Menziesova)	13	4		3	1	1	1	1	a	Odstranit úvazky. Zarůstají!	1P	
86	21257	Dvůr Králové nad Labem	11032. Autobusové nádraží	<i>Picea omorika</i> (smrk Pančičův (omorika))	6	2		2	1	2	1	1	b	Zhoršená vitalita. Sledovat.	1P	
93	21320	Dvůr Králové nad Labem	11032. Autobusové nádraží	<i>Acer campestre</i> (javor babyka)	14	4		4	1	1	1	1	a		1P	

D.2 - Autobusový terminál Dvůr Králové nad Labem - Kácení

Pořadové číslo	Identifikační číslo	Katastrální území	Plocha zeleně	Taxon	Obvod kmene (cm)	Průměr kmene (cm)	Další obvod kmene (cm)	Plocha koruny (m2)	Fyziologické stáří	Vitalita	Zdravotní stav	Stabilita	Perspektiva	Poznámka	Etapizace	Návrh ošetření - technologie
97	21347	Dvůr Králové nad Labem	11032. Autobusové nádraží	<i>Acer platanoides (javor mléč)</i>	142	45		187	4	3	2	2	b	Vedení rozhlasu v koruně. Škrťící kořen. Prosychání v koruně.	1P	
101	21802	Dvůr Králové nad Labem	11032. Autobusové nádraží	<i>Fraxinus excelsior (jasan ztepilý)</i>	20	6		12	2	1	1	1	b	Nevhodné umístění. Nálet. Kácet	2	

Terénní šetření: 28. a 29.1.2023

Vitalita nebyla s ohledem na bezlistý stav hodnocena, je převzata z dat vlastníka

Etapizace:

0. etapa - nebezpeční z prodlení

1. etapa - realizace v nejbližší době vegetačního klidu

1P - 1 etapa - realizace z provozních důvodů

2. etapa - do 3-5 let

D.2 - Autobusový terminál Dvůr Králové nad Labem - Návrh ošetření

Pořadové číslo	Identifikační číslo	Katastrální území	Plocha zeleně	Taxon	Obvod kmene (cm)	Průměr kmene (cm)	Další obvod kmene (cm)	Výška taxonu (m)	Výška koruny (m)	Šířka koruny (m)	Spodní okraj koruny (m)	Plocha koruny (m ²)	Fyziologické stáří	Vitalita	Zdravotní stav	Stabilita	Perspektiva	Poznámka	Etapizace	Návrh ošetření - technologie
6	21763	Dvůr Králové nad Labem	11029. Erbenova	<i>Quercus rubra</i> (dub červený)	157	50		18		12	4	168	4	2	2	2	a	Vznikající tlakové větvení Suché větve v koruně	1	RZ LR z důvodu stabilizace
7	21764	Dvůr Králové nad Labem	11029. Erbenova	<i>Quercus rubra</i> (dub červený)	168	53		22		13	3	247	4	2	2	2	a	Škrťící kořen. Suché větve v koruně Zahojená rána na kmeni.	1	RZ
8	21765	Dvůr Králové nad Labem	11029. Erbenova	<i>Quercus rubra</i> (dub červený)	161	51		23		15	3	300	4	2	1	1	a		1	RZ
9	21766	Dvůr Králové nad Labem	11029. Erbenova	<i>Quercus rubra</i> (dub červený)	163	52		27		17	3	408	4	1	2	2	a	Nakloněný růst. Poškození kořenů.	1	LR z důvodu stabilizace RZ
10	21767	Dvůr Králové nad Labem	11029. Erbenova	<i>Quercus rubra</i> (dub červený)	157	50		23		11	6	187	4	2	2	2	b	Vznikající tlakové větvení.	1	LR z důvodu stabilizace RZ Vazba 1 lano
11	21768	Dvůr Králové nad Labem	11029. Erbenova	<i>Quercus rubra</i> (dub červený)	155	49		23		15	7	240	4	2	2	2	b	Suché větve v koruně. Defektní tlakové větvení.	1	RZ Vazba dynamická. 1 lano
12	21769	Dvůr Králové nad Labem	11029. Erbenova	<i>Quercus rubra</i> (dub červený)	134	43		18		10	3	150	4	2	1	2	a	Suché větve v koruně.	1	RZ
13	21770	Dvůr Králové nad Labem	11029. Erbenova	<i>Quercus rubra</i> (dub červený)	157	50		19		11	3	176	4	2	2	2	a	Suché větve v koruně.	1	RZ
14	21776	Dvůr Králové nad Labem	11029. Erbenova	<i>Acer negundo</i> (javor jasanolistý)	131	42		10		14	2	112	4	2	2	3	b	Boule na kmeni. Prasklé větve.	1	RZ LR z důvodu stabilizace - odlehčit větve nad parkovací plochou.
18	21771	Dvůr Králové nad Labem	11029. Erbenova	<i>Quercus rubra</i> (dub červený)	118	38		15		7	2	91	4	2	1	2	a	Suché větve v koruně.	1	RB
37	21784	Dvůr Králové nad Labem	11029. Erbenova	<i>Fraxinus excelsior</i> (jasan ztepilý)	101	32	100	14	12	8	2	96	3	2	2	2	b		1	RZ + RLPV - podchozí výška
55	21753	Dvůr Králové nad Labem	11029. Erbenova	<i>Pinus sylvestris</i> (borovice lesní)	128	41		27	4	8		216	4	2	2	2	a	Suché větve v koruně. Pokroucený růst kmene.	1	RB

D.2 - Autobusový terminál Dvůr Králové nad Labem - Návrh ošetření

Pořadové číslo	Identifikační číslo	Katastrální území	Plocha zeleně	Taxon	Obvod kmene (cm)	Průměr kmene (cm)	Další obvod kmene (cm)	Výška taxonu (m)	Výška koruny (m)	Šířka koruny (m)	Spodní okraj koruny (m)	Plocha koruny (m2)	Fyziologické stáří	Vitalita	Zdravotní stav	Stabilita	Perspektiva	Poznámka	Etapizace	Návrh ošetření - technologie
----------------	---------------------	-------------------	---------------	-------	------------------	-------------------	------------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------------	--------------------	--------------------	----------	----------------	-----------	-------------	----------	-----------	------------------------------

STROMY - 17. listopadu

4	310	Dvůr Králové nad Labem	11031. 17. listopadu Úřad práce	<i>Aesculus hippocastanum</i> (jírovec obecný)	197	63		14		12	4	120	4	2	2	2	a	Tlaková větvení v koruně. Pravidelně kontrolovat! Škrťící kořeny	1	RO 20%
																				LR z důvodu stabilizace - levý terminál
8	314	Dvůr Králové nad Labem	11031. 17. listopadu Úřad práce	<i>Prunus avium</i> (třešeň obecná)	152	48		14		9	2	108	4	2	2	2	b	Infekce kmene Tlakové větvení v koruně Zvážit odstranění v rámci celého stromořadí a nahradit novou perspektivní výsadbou.	1	RZ
9	315	Dvůr Králové nad Labem	11031. 17. listopadu Úřad práce	<i>Sorbus torminalis</i> (jeřáb břek)	40	13		7	2	4		28	2	1	1	1	a	Pokřivený kmen.	1	RV

D.2 - Autobusový terminál Dvůr Králové nad Labem - Návrh ošetření

Pořadové číslo	Identifikační číslo	Katastrální území	Plocha zeleně	Taxon	Obvod kmene (cm)	Průměr kmene (cm)	Další obvod kmene (cm)	Výška taxonu (m)	Výška koruny (m)	Šířka koruny (m)	Spodní okraj koruny (m)	Plocha koruny (m2)	Fyziologické stáří	Vitalita	Zdravotní stav	Stabilita	Perspektiva	Poznámka	Etapizace	Návrh ošetření - technologie
5	20201	Dvůr Králové nad Labem	11032. Autobusové nádraží	<i>Tilia cordata (lípa malolistá (srdčitá))</i>	84	27		9		6	3	36	3	2	1	1	a	Zlomená větev v koruně.	2	RB
7	20203	Dvůr Králové nad Labem	11032. Autobusové nádraží	<i>Tilia cordata (lípa malolistá (srdčitá))</i>	84	27		9		6	3	36	3	2	1	1	a		2	RZ
10	20206	Dvůr Králové nad Labem	11032. Autobusové nádraží	<i>Tilia cordata (lípa malolistá (srdčitá))</i>	121	39		14		9	2	108	4	1	1	2	a	Větší řekne rány.	2	RZ RLPV - Úprava podchodné a podjezdové výšky koruny
14	20971	Dvůr Králové nad Labem	11032. Autobusové nádraží	<i>Carpinus betulus (habr obecný)</i>	87	28		12		8	2	80	3	1	2	1	a		2	RZ
17	20974	Dvůr Králové nad Labem	11032. Autobusové nádraží	<i>Salix alba (vrba bílá)</i>	274	87		23		17	4	323	4	3	4	5	c	Původní hodnocení vlastníka: Obvod kmene ve výšce 1 metru pod rozvětvením. Napaden dřevomorem kořenovým. Aktualizace leden 2023: Velká dutina kmene s hnilobou. Výrazné tlakové větvení ve spodní části, další tlakové větvení v koruně. Na kmeni plodničky patrně černoroslou (Exidia nigricans).	1	Kácet - sesadit, ponechat 2-3 m vysoké torzo.
22	20979	Dvůr Králové nad Labem	11032. Autobusové nádraží	<i>Tilia cordata (lípa malolistá (srdčitá))</i>	138	44		18		10	4	140	4	1	2	1	a	Budka na kmeni.	2	RZ

D.2 - Autobusový terminál Dvůr Králové nad Labem - Návrh ošetření

Pořadové číslo	Identifikační číslo	Katastrální území	Plocha zeleně	Taxon	Obvod kmene (cm)	Průměr kmene (cm)	Další obvod kmene (cm)	Výška taxonu (m)	Výška koruny (m)	Šířka koruny (m)	Spodní okraj koruny (m)	Plocha koruny (m2)	Fyziologické stáří	Vitalita	Zdravotní stav	Stabilita	Perspektiva	Poznámka	Etapizace	Návrh ošetření - technologie
23	20980	Dvůr Králové nad Labem	11032. Autobusové nádraží	<i>Tilia cordata (lípa malolistá (srdčitá))</i>	116	37	98	15		10	3	120	4	2	3	2	b	Poškození kořenů. Tlakové větvení od báze - tři terminály.	1	RO+ vazba (1 lano, na krajní terminály)
37	20994	Dvůr Králové nad Labem	11032. Autobusové nádraží	<i>Acer platanoides (javor mléč)</i>	28	9		6		3	2	12	2	1	1	1	a		1	RV
57	21014	Dvůr Králové nad Labem	11032. Autobusové nádraží	<i>Tilia cordata (lípa malolistá (srdčitá))</i>	107	34	85	16		10	3	130	4	2	2	2	b	Tlaková větvení	2	RZ
100	21781	Dvůr Králové nad Labem	11032. Autobusové nádraží	<i>Carpinus betulus (habr obecný)</i>	60	19		9		6	3	36	3	1	2	1	a		2	RZ
KERE - 17. listopadu																				
42	21789	Dvůr Králové nad Labem	11029. Erbenova	<i>Syringa vulgaris (šeřík obecný)</i>															2	K-RP