



Č.	Účel místnosti	Plocha m ²	Podlaha	Povrchy stěn	Povrchy stropů	Pozn.
4.01	Schodišťová hala	23,3	stěnový terasový obklad + vyzdobení Pd14+Str6	lokální oprava cca 50% omítek, nová malba	lokální oprava cca 50% omítek, nová malba	na stěněch v=1,2m na stěněch v=1,2m na stěněch v=1,2m na stěněch v=1,2m na stěněch v=1,2m na stěněch v=1,2m
4.02	Chodba	18,6	nová le. dlažba Pd14+Str6	nová omítky, malba	sdk.podhled	
4.03	Dřívna	12,7	nová le. dlažba Pd16	nová malba	sdk.podhled	
4.04	OZP-kancelář	61,0	nová vinyl.podlahy omítky, malba Pd15+Str6	lokální oprava cca 50% omítek, nová malba	nový s.v.=3,1m	
4.05	Strojovna výtahu	71,7	nová vinyl.podlahy omítky, malba Pd14+Str6	nová omítky	sdk.podhled	
4.06	OZP-archív	19,9	nová le. dlažba Pd15+Str6	nová malba	sdk.podhled	
4.07	OZP-archív	25,3	nová vinyl.podlahy omítky, malba Pd15+Str6	nová omítky	sdk.podhled	
4.08	OZP-kancelář	52,2	nová vinyl.podlahy omítky, malba Pd15+Str6	nová omítky	sdk.podhled	
4.09	Sklad díků	13,1	nová vinyl.podlahy omítky, malba Pd15+Str6	nová omítky	sdk.podhled	
4.09	Sklad	24,2	nová vinyl.podlahy omítky, malba Pd15+Str6	nová omítky	sdk.podhled	
	Místnost operátora	7,8				za linkou ker. obklad v=0,75+1,5m

Č.	Účel místnosti	Plocha m ²	Podlahy	Povrchy stěn	Povrchy stropů	Pozn.
4.10	Kancelář rezerva	291,3m ²	Pd15 nová vinyl, podlahy	lokál oprava cca 50% omítek, nová malba	nový kazet, podhled Pdh13 s.v.=3,25m	
4.11	Kancelář rezerva	27,5	Pd15 nová vinyl, podlahy	lokál oprava cca 50% omítek, nová malba	nový kazet, podhled Pdh13 s.v.=3,25m	
4.12	Kancelář rezerva	27,2	Pd15 nová vinyl, podlahy	lokál oprava cca 50% omítek, nová malba	nový kazet, podhled Pdh13 s.v.=3,25m	
4.13	Kancelář rezerva	33,2	Pd15 nová vinyl, podlahy	lokál oprava cca 50% omítek, nová malba	střev. sádk, podhled s.v.=2,92m	
4.13	0ZP – kancelář	50,2	Pd15 nová vinyl, podlahy	lokál oprava cca 50% omítek, nová malba	na části nový sádk. Pdh11 s.v.=2,92m	
4.14	0ZP – vedoucí	33,3	Pd15 nová vinyl, podlahy	lokál oprava cca 50% omítek, nová malba	střev. sádk, podhled s.v.=2,92m	
4.15	Chodba	19,5	Pd14 nová ter. dlažba	lokál oprava cca 50% omítek, nová malba	nový sádk, podhled Pdh13 na stěhoch v=1,2m	
4.16	Schodiště	35,4	stávající teraco obšitá+vystruží	lokál oprava cca 50% omítek, nová malba	lokál oprava cca 50% omítek, nová malba	na stěhoch v=1,2m
4.17	WC muži	5,8	Pd14 nová ter. dlažba	nová omítka nová malba	nový sádk, podhled Pdh13 s.v.=2,5m	oklep, nová malba
	Předsín	2,2				ker. obklad
	WC	1,6				
	Předsín	2,0				
4.18	Úklid	1,7	Pd14 nová ter. dlažba	nová omítka nová malba	nový kazet, podhled Pdh13 s.v.=2,5m	ker. obklad v=1,8m
4.19	WC ženy	10,7	Pd14 nová ter. dlažba	nová omítka nová malba	nový kazet, podhled Pdh13 s.v.=2,5m	ker. obklad v=1,8m
	Předsín	26+3,5=6,1				
	Hyg.kabina	3,1				
	WC	1,5				
4.20	Kuchyňka	10,8	Pd15 nová vinyl, podlahy	lokál oprava cca 50% omítek, nová malba	nový sádk, podhled Pdh13 s.v.=3,25m	za linkou ker. obklad v=0,75+1,5m
4.21	Chodba	8,4	Pd15 nová vinyl, podlahy	lokál oprava cca 50% omítek, nová malba	nový kazet, podhled Pdh13 s.v.=3,25m	
4.22	0ZP – zas.místnost	27,6	Pd15 nová vinyl, podlahy	lokál oprava cca 50% omítek, nová malba	nový sádk, podhled Pdh11 s.v.=3,25m	
	oklep levá i pravá část	627,6m ²				

PROJEKTIS S.R.O. - LEGIONÁŘSKÁ 562 54401 DVŮR KRÁLOVÉ N.L. TEL. 499320206 FAX. 499320202 E-MAIL: P.PRAZKACIO@PROJEKTIS.CZ		PROJEKTIS spol. s r.o. DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM	
HLAV./PROJEKT:	ZOUP./PROJEKT:	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
Ing. P. Janderš	Ing. P. Praždklová	Ing. P. Praždklová	
Ing. Zdeněk Janso			
INVESTOR: MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ N.L. Nám. T.G. Masaryka 38,544 17 DK N.L.	MŮ:	Dvůr Králové nad Labem	
AKCE: REKONSTRUKCE ŠKOLY J.A.KOMENSKÉHO PRO ÚČELY MŮ VE DVŮŘE KRÁLOVÉ NAD LABEM ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM – 2. NP až 4. NP (III.etapa)	Stav.ár.:	Dvůr Králové n.L.	
OBSAH VÝKRESU: nový stav		FORMÁT 6,0 x A4	
Půdorys 4.np		DATUM prosinec 2020	
		ÚČEL Změna stavby	
		ČÍS KOPIE	
		ČÍS. ZAKÁZKY	2364/III.-ZS
		MĚŘÍTKO	ČÍS.VÝKRESU
		1:100	PBŘ 06

