

Doplnění technické zprávy

část: Bazénová technologie

odstavec 6.1 napojení na rozvod elektro

přívodní kabel pro napojení zařízení ve strojovně elektro bude veden z poblíž umístěné rozvodné skříň. kabel bude uložen do chráničky položené do výkopu provedeném v travní ploše.

Výkop bude hluboký 60cm, na jeho dno bude proveden pískový podsyp tl. 80mm. Následně bude položen kabel v chráničce. Chránička bude zasypána pískem do výšky 80mm nad chráničku.

Dále bude proveden již běžný zásyp vykopanou zeminou a to do výše 200mm nad pískové lože. V této úrovni bude položena výstražná PVC folie. Následně bude provedeno úplné zasypání výkopu zeminou. Výkop bude zhutněn na hodnotu 105 PCS. Po dokončení výkopu bude realizován travní osev, popř. budou vráceny původní travní drny sejmuté před zahájením výkopu.