

Obr. 1: Původní plán hlavního průčelí Hankova divadla od V. Kaury, 1873-1874 (MU-DK 1867 1401-2031, kart. 44; SOA Trutnov).



Obr. 2: Kolorovaná pohlednice Hankova divadla (5528/99, Hankovo divadlo, Geislerova sbírka, Městské muzeum Dvůr Králové nad Labem, nedatováno).





Obr. 3: Pohled na budovu Hankova divadla - bez pozdějších úprav (F665/a, Hankovo divadlo, fotosbírka, Městské muzeum Dvůr Králové nad Labem, nedatováno).



Obr. 4: Pohled na budovu Hankova divadla - bez mladších úprav (5524/99, Hankovo divadlo, Geislerova sbírka, Městské muzeum Dvůr Králové nad Labem, nedatováno).





Obr. 5: Pohled na budovu Hankova divadla po obnově vstupního portiku (116-D-98 Hankovo divadlo, Geislerova sbírka, Městské muzeum Dvůr Králové nad Labem, nedatováno).



Obr. 6: Detailní pohled na budovu Hankova divadla (F665/10, Hankovo divadlo, fotosbírka, Městské muzeum Dvůr Králové nad Labem, nedatováno).





Obr. 7: Oprava Hankova divadla na přelomu 60. a 70. let (5540/99, Hankovo divadlo, Geislerova sbírka, Městské muzeum Dvůr Králové nad Labem, 1974).




Obr. 8: Opravené Hankovo divadlo (F665 56/7, Hankovo divadlo, fotosbírka, Městské muzeum Dvůr Králové nad Labem, nedatováno).





Obr. 9: Laserové zaměření jižní fasády Hankova domu, M 1:200 (Kudrnovský, 2014).



Obr. 10: Laserové zaměření východní fasády Hankova domu, M 1:200 (Kudrnovský, 2014).









Obr. 13: Laserové zaměření střešního pláště Hankova domu, M 1:200 (Kudrnovský, 2014).





Obr. 14: Pohled na Hankův dům ze střechy gymnázia (Kudrnovský, 2015).



Obr. 15: Pohled na hlavní průčelí Hankova domu (Kudrnovský, 2015).





Obr. 16: Pohled na střední díl hlavního průčelí Hankova domu (Kudrnovský, 2015).





Obr. 17: Pohled na východní průčelí Hankova domu (Kudrnovský, 2015).



Obr. 18: Pohled na horní část středního dílu hlavní fasády Hankova domu (Kudrnovský, 2015).





Obr. 19: Detailní pohled na korunní římsu budovy Hankova domu (Kudrnovský, 2015).



Obr. 20: Pohled na střešní pavilon od jihozápadu (Kudrnovský, 2015).





Obr. 21: Pohled na střešní pavilon od severozápadu (Kudrnovský, 2015).



Obr. 22: Pohled na severozápadní část střechy Hankova domu (Kudrnovský, 2015).





Obr. 23: Pohled na jihozápadní část střechy Hankova domu s pětící střešních oken (Kudrnovský, 2015).



Obr. 24: Pohled na jihozápadní část valbové střechy a báňovou střechu Hankova domu (Kudrnovský, 2015).





Obr. 25: Pohled na jihozápadní část střešního pláště Hankova domu (Kudrnovský, 2015).





Obr. 26: Pohled na střešní okna vyzvednutá nad střešní rovinu (Kudrnovský, 2015).



Obr. 27: Pohled na východní část střechy Hankova domu (Kudrnovský, 2015).





Obr. 28: Pohled na východní část střechy Hankova domu od severu (Kudrnovský, 2015).



Obr. 29: Pohled na jihovýchodní nároží střechy Hankova domu (Kudrnovský, 2015).





Obr. 30: Pohled na křivku stěny báňové střechy Hankova domu (Kudrnovský, 2015).





Obr. 31: Pohled na temeno báňové střechy Hankova domu (Kudrnovský, 2015).



Obr. 32: Střešní výlez situovaný na temeni báňové střechy (Kudrnovský, 2015).





Obr. 33: Pohled na novodové nečleněné zdvojené okno střešního pavilonu (Kudrnovský, 2015).





Obr. 34: Pohled do střešního pavilonu, jenž osvětluje schodiště (Kudrnovský, 2015).



Obr. 35: Schodiště osvětlované okny střešního pavilonu (Kudrnovský, 2015).





Obr. 36: Podkroví se střešními okny ústícími do hlavního průčelí (Kudrnovský, 2015).



Obr. 37: Zatékání do podkroví způsobené zmenšením sklonu střechy nad střešním oknem (Kudrnovský, 2015).





Obr. 38: Pohled na konstrukci krovu báňové střechy (Kudrnovský, 2015).



Obr. 39: Pohled na konstrukci krovu báňové střechy se střešním výlezem (Kudrnovský, 2015).