

SEZNAM DOKUMENTACE

Dvůr Králové nad Labem – Rekonstrukce ul. Plk. Švece

C.1.1	Rekonstrukce ul. Plk. Švece - západní část
C.1.1	Technická zpráva
C.1.2.1	Situace pozemní komunikace
C.1.3.1	Podélný profil
C.1.4.1	Vzorové příčné řezy
C.1.5.1	Pracovní příčné řezy
C.1.6.1	Situace dopravního značení
C.1.7.1	Odvodnění komunikace - situace
C.1.8.1	Odvodnění komunikace - vytyčovací výkres
C.1.9.1	Odvodnění komunikace - výkres vpusti
C.1.10.1	Odvodnění komunikace - vsakovací šachty
C.1.11.1	Odvodnění komunikace - výkaz přípojek
C.1.12.1	Odvodnění komunikace - výkres vpusti štěrbin. žlabu
C.1.13.1	Odvodnění komunikace - schéma skladby štěrbin. trouby