



Obr. 1: Stavba nové budovy gymnázia (archiv Městského muzea v DKnL, Gymnázium, F4/91, F1627/6 Městské muzeum DKnL).



Obr. 2: Nově postavená budova gymnázia, v popředí doposud holé prostranství bez parkové úpravy a pomník Václava Hanky, 1895? (archiv Městského muzea v DKnL, Geislerova sbírka, Gymnázium, 153/99 Městské muzeum DKnL).



Obr. 3: Pohled na východní průčelí budovy gymnázia, nedatováno (Janeček, Vladimír – Krsková, Dagmar. Dvůr Králové a okolí ve starých pohlednicích. Dvůr Králové nad Labem: ELLI print, 2006, s. 54. ISBN 80-239-7530-7).



Obr. 4: Pohled na východní průčelí budovy gymnázia, nedatováno (archiv Městského muzea v DKnL, Geislerova sbírka, Gymnázium, 164/99, Městské muzeum DKnL).



Obr. 5: Pohlednice zachycující budovu Státního reálného gymnázia, vytištěno v roce 1919 (archiv Městského muzea v DKnL, Geislerova sbírka, Gymnázium, 160/99, Městské muzeum DKnL).



Obr. 6: Pohled na budovu gymnázia, po roce 1923, před rokem 1929 (archiv Městského muzea v DKnL, Geislerova sbírka, Náměstí Odboje, 174/99, Městské muzeum DKnL).



Obr. 7: Učebna VIII. třídy (Neuveden: Po čtyřiceti letech. In: XXXVI výroční zpráva Státního reálného gymnasia ve Dvoře Králové nad Labem za školní rok 1929-30. Dvůr Králové nad Labem: nákladem vlastním, 1930, nestr.).



Obr. 8: Pohled do ředitelny (Neuveden: Po čtyřiceti letech. In: XXXVI výroční zpráva Státního reálného gymnasia ve Dvoře Králové nad Labem za školní rok 1929-30. Dvůr Králové nad Labem: nákladem vlastním, 1930, nestr.).



Obr. 9: Pohled do sborovny (Neuveden: Po čtyřiceti letech. In: XXXVI výroční zpráva Státního reálného gymnasia ve Dvoře Králové nad Labem za školní rok 1929-30. Dvůr Králové nad Labem: nákladem vlastním, 1930, nestr.).



Obr. 10: Hovorna (Neuveden: Po čtyřiceti letech. In: XXXVI výroční zpráva Státního reálného gymnasia ve Dvoře Králové nad Labem za školní rok 1929-30. Dvůr Králové nad Labem: nákladem vlastním, 1930, nestr.).



Obr. 11: Budova gymnázia po zbudování nové nástavby a hvězdářského pavilonu (Neuveden. In: XXXIX výroční zpráva Státního čsl. reálného gymnasia ve Dvoře Králové nad Labem za školní rok 1932-33. Dvůr Králové nad Labem: nákladem vlastním, 1933, nestr.).



Obr. 12: Náměstí Odboje s budovou gymnázia, 50. léta - počátek 60. let (archiv Městského muzea v DKnL, Náměstí Odboje, F4/2021, Městské muzeum DKnL).



Obr. 13: Detailní pohled na okna v severním průčelí budovy gymnázia, 50. - 60. léta (archiv Městského muzea v DKnL, Náměstí Odboje, Geislerova sbírka, 143/99, Městské muzeum DKnL).



Obr. 14: Gymnázium v průběhu 60. či 70. let (archiv Městského muzea v DKnL, Gymnázium, F4/91, F1627/10, Městské muzeum DKnL).




Obr. 15: Pohled na hlavní vstup do budovy gymnázia, nedatováno (archiv Městského muzea v DKnL, Geislerova sbírka, Gymnázium, 162/99).



Obr. 16: Fotografie zachycující hlavní vstup do budovy a původní prosklenou stěnu vestibulu, po roce 1942, před rokem 1945 (archiv Městského muzea v DKnL, Geislerova sbírka, Protektorát, 7153/99 - výřez, Městské muzeum DKnL).



Obr. 17, 18: Postup degradace výzdoby severního průčelí, 60. léta a 80. léta (archiv Městského muzea v DKnL, Geislerova sbírka, Gymnázium, 172/99; Gymnázium, F3/91, F1626/7 Městské muzeum DKnL).



Obr. 19: Zdobná kartuše s nápisovým polem, pravděpodobně 80. léta (archiv Městského muzea v DKnL, Gymnázium, F3/91, F1626/8 Městské muzeum DKnL).



Obr. 20: Oprava fasády severního průčelí, konec 80. let (archiv Městského muzea v DKnL, Gymnázium, F3/91, F1626/4 Městské muzeum DKnL).



Obr. 21: Oprava fasády severního průčelí, konec 80. let (archiv Městského muzea v DKnL, Gymnázium, F3/91, F1626/3 Městské muzeum DKnL).



Obr. 22: Oprava fasády východního průčelí, konec 80. let (archiv Městského muzea v DKnL, Geislerova sbírka, Gymnázium, 180/99 Městské muzeum DKnL).



Obr. 23: Oprava fasády východního průčelí, konec 80. let (archiv Městského muzea v DKnL, Geislerova sbírka, Náměstí Odboje, 181/99 Městské muzeum DKnL).



Obr. 24: Pohled na hlavní (východní) průčelí budovy gymnázia (Kudrnovský, 2012).



Obr. 25: Pohled na horní část východního průčelí s odstraněnou opadávající omítkou a nestabilní štukovou výzdobou; atika, korunní římsa a vlys pod korunní římsou jsou již v současnosti obnoveny (Kudrnovský, 2013).



Obr. 26: Fronton prvního okna východního průčelí v úrovni 2.N.P. (počítáno od jihu); v suprafenstře se nachází basreliéf Karla IV. (Kudrnovský, 2013).



Obr. 27: Fronton druhého okna východního průčelí v úrovni 2.N.P. (počítáno od jihu); v suprafenstře se nachází basreliéf pravděpodobně Josefa Jungmanna (Kudrnovský, 2013).



Obr. 28: Fronton třetího okna východního průčelí v úrovni 2.N.P. (počítáno od jihu); v suprafenestře se ve zdobné kartuši nachází znak města Dvora Králové s královskou korunou (Kudrnovský, 2013).



Obr. 29: Fronton čtvrtého okna východního průčelí v úrovni 2.N.P. (počítáno od jihu); v suprafenestře se nachází basreliéf pravděpodobně Františka Palackého (Kudrnovský, 2013).



Obr. 30: Fronton pátého okna východního průčelí v úrovni 2.N.P. (počítáno od jihu); v suprafenestře se nachází basrelief Pavla Josefa Šafaříka (Kudrnovský, 2013).



Obr. 31: Fronton šestého okna východního průčelí v úrovni 2.N.P. (počítáno od jihu); v suprafenestře se nachází basrelief symbolů vědy (Kudrnovský, 2013).



Obr. 32: Fronton sedmého okna východního průčelí v úrovni 2.N.P. (počítáno od jihu); v suprafenstře se nachází basreliéf hada, jakožto symbolu vědy (Kudrnovský, 2013).



Obr. 33: Fronton osmého okna východního průčelí v úrovni 2.N.P. (počítáno od jihu); v suprafenstře se nachází nerozpoznaný basreliéf (Kudrnovský, 2013).



Obr. 34: Fronton devátého okna východního průčelí v úrovni 2.N.P. (počítáno od jihu); v suprafenstře se nachází basreliéf mistra Jana Husa (Kudrnovský, 2013).



Obr. 35: Fronton desátého okna východního průčelí v úrovni 2.N.P. (počítáno od jihu); v suprafenstře se ve zdobné kartuši nachází znak města Dvora Králové s královskou korunou (Kudrnovský, 2013).



Obr. 36: Fronton jedenáctého okna východního průčelí v úrovni 2.N.P. (počítáno od jihu); v suprafenestře se nachází basrelief snad Jana Kollára (Kudrnovský, 2013).



Obr. 37: Fronton dvanáctého okna východního průčelí v úrovni 2.N.P. (počítáno od jihu); v suprafenestře se nachází basrelief Jana Amose Komenského (Kudrnovský, 2013).



Obr. 38, 39: Okna východního a severního průčelí v úrovni 3.N.P.; vpravo okno situované v jednom z mělkých rizalitů (Kudrnovský, 2013).



Obr. 40, 41: Okna východního a severního průčelí v úrovni 2.N.P.; vpravo okno situované v jednom z mělkých rizalitů (Kudrnovský, 2013).



Obr. 42, 43: Okno východního a severního průčelí v úrovni 1.N.P.; vpravo pohled na jednu z novodobých okenních výplní nacházejících se v úrovních 1 - 3.N.P. (Kudrnovský, 2013).



Obr. 44: Horní část vstupní edikuly, v prostoru kladí je umístěno plasticky zvýrazněné pole s letopočtem výstavby budovy gymnázia (Kudrnovský, 2013).




Obr. 45: Mělký rizalit východního průčelí se vstupní edikulou (Kudrnovský, 2013).



Obr. 46: Pohled na budovu gymnázia od severovýchodu (Kudrnovský, 2013).



Obr. 47: Pohled na severní průčelí budovy gymnázia (Kudrnovský, 2013).



Obr. 48, 49: Východní část severní fasády s edikulou v níž je osazena alegorie umění (Kudrnovský, 2013).



Obr. 50: Východní část severní fasády s plasticky zdobenými kartušemi s texty Jaroslava Vrchlického (Kudrnovský, 2013).



Obr. 51, 52: Západní část severní fasády s edikulou v níž je osazena alegorie vědy (Kudrnovský, 2013).



Obr. 53: Západní část severní fasády s plasticky zdobenými kartušemi s texty Jaroslava Vrchlického (Kudrnovský, 2013).



Obr. 54: Fronton prvního okna severního průčelí v úrovni 2.N.P. (počítáno od východu); v suprafenestře se nachází basreliéf snad Bohuslava Balbína (Kudrnovský, 2013).



Obr. 55: Fronton druhého okna severního průčelí v úrovni 2.N.P. (počítáno od východu); v suprafenestře se nachází nerozpoznaný basreliéf (Kudrnovský, 2013).



Obr. 56: Fronton třetího okna severního průčelí v úrovni 2.N.P. (počítáno od východu); v suprafenestře se nachází basrelief snad Sofokla či Svatopluka Čecha (Kudrnovský, 2013).



Obr. 57: Fronton čtvrtého okna severního průčelí v úrovni 2.N.P. (počítáno od východu); v suprafenestře se nachází basrelief sovy, jakožto symbolu vědy (Kudrnovský, 2013).



Obr. 58: Fronton pátého okna severního průčelí v úrovni 2.N.P. (počítáno od východu); v suprafenstře se nachází basrelief sochy ženy, jakožto symbolu sochařství (Kudrnovský, 2013).



Obr. 59: Fronton šestého okna severního průčelí v úrovni 2.N.P. (počítáno od východu); v suprafenstře se nachází basrelief hudebních nástrojů, jakožto symbolů hudby (Kudrnovský, 2013).



Obr. 60: Fronton sedmého okna severního průčelí v úrovni 2.N.P. (počítáno od východu); v suprafenstře se nachází basrelief s palety a štětců, jakožto symbolů malířství (Kudrnovský, 2013).



Obr. 61: Fronton osmého okna severního průčelí v úrovni 2.N.P. (počítáno od východu); v suprafenstře se nachází basrelief snad Karla Hynka Máchy (Kudrnovský, 2013).



Obr. 62: Fronton devátého okna severního průčelí v úrovni 2.N.P. (počítáno od východu); v suprafenstře se nacházejí basreliéf snad Viktorina Kornela ze Všehrd (Kudrnovský, 2013).



Obr. 63: Fronton desátého okna severního průčelí v úrovni 2.N.P. (počítáno od východu); v suprafenstře se nacházejí basreliéf snad Karla staršího ze Žerotína (Kudrnovský, 2013).



Obr. 64: Pohled na část severního průčelí s nadstavbou a hvězdárnou (Kudrnovský, 2013).



Obr. 65: Pohled na budovu gymnázia od severozápadu (Kudrnovský, 2013).



Obr. 66: Novodobá okenní výplň nadstavby severního průčelí (Kudrnovský, 2013).



Obr. 67: Původní okenní výplň osvětlující půdní prostor (Kudrnovský, 2013).



Obr. 68, 69: Původní zdobné šestikřídlé vitrajové okno osvětlující prostor schodiště (Kudrnovský, 2013).



Obr. 70, 71: Detaily profilací původního vitrajového okna (Kudrnovský, 2013).



Obr. 72: Charakteristické poškození hladkých omítkových ploch (Kudrnovský, 2013).



Obr. 73: Jádrová omítka s příměsí drcené pálené keramiky a drceného dřevěného uhlí (Kudrnovský, 2013).



Obr. 74, 75: Pohled na degradovaný pískovcový sokl jihovýchodního nároží východního křídla budovy; detailní záběr na degradovaný pískovcový sokl téhož nároží s výkvěty solí (Kudrnovský, 2013).



Obr. 76: Solemi a vlhkostí poškozená původní soklová omítka východního průčelí východního křídla budovy (Kudrnovský, 2013).



Obr. 77: Zaatikový žlab severního průčelí (Kudrnovský, 2013).

Obr. 78: Fotoplán východního průčelí v měřítku 1:150 s vyznačením odběru vzorků pro laboratorní průzkum vlhkosti a salinity (Kudrnovský, 2013).

Obr. 79: Fotoplán severního průčelí v měřítku 1:150 s vyznačením odběru vzorků pro laboratorní průzkum vlhkosti a salinity (Kudrnovský, 2013).