





**ING. MILOŠ KUDRNOVSKÝ**  
**PROJEKČNÍ ATELIER PRO DOKUMENTACI,**  
**PRŮZKUM A OBNOVU HISTORICKÝCH STAVEB**

5. května 2196, 544 01 Dvůr Králové n/ L, tel.: 737 325 950, e-mail: [milos.kudrnovsky@seznam.cz](mailto:milos.kudrnovsky@seznam.cz)



 <div>ING. MILOŠ KUDRNOVSKÝ PROJEKČNÍ ATELIER PRO DOKUMENTACI, PRŮZKUM A OBNOVU HISTORICKÝCH STAVEB</div> <div>IČ: 74376586, DIČ: CZ7904303583 ADRESA: 5. KVĚTNA 2196, 544 01 DVŮR KRÁLOVÉ N/L GSM: 737 325 950, E-MAIL: MILOS.KUDRNOVSKY@SEZNAM.CZ</div>	KRAJ: KRÁLOVÉHRADECKÝ		ZAK. Č.: 022012			
	OBEC/ KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: DVŮR KRÁLOVÉ N.L./ DVŮR KRÁLOVÉ N.L.		SOUŘAD. SYSTÉM: S–JTSK			
	OBJEDNATEL: MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ N.L., NÁM. T.G. MASARYKA 38, DVŮR KRÁLOVÉ		VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv			
	AKCE:		STUPEŇ: DPS			
	OBNOVA KROVU A STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ OBJEKTU Č.P. 58 VE DVOŘE KRÁLOVÉ N.L.– I. ETAPA		FORMÁT: A4			
MĚŘITKO:						
DATUM: 5/2012						
AUTOR: ING. MILOŠ KUDRNOVSKÝ	OBSAH:	FOTODOKUMENTACE		OZNAČ.:	D	PARÉ. Č.:
VED. PROJ.: ING. MILOŠ KUDRNOVSKÝ						
ZOD. PROJ.: ING. MILOŠ KUDRNOVSKÝ						
KONTROLA:						
SPOLUPRÁCE: MGR. VESELÁ						



Orientační plán fotografických záběrů.





Obr. 1: Pohled do severozápadní části krovu, 2012 (foto M. Kudrnovský).



Obr. 2: Plná vazba krovu přisedající k západní štítové zdi (foto: M. Kudrnovský).



Obr. 3: Pohled ze severozápadní části krovu do jeho jižní vyvýšené části (foto: M. Kudrnovský).





Obr. 4: Pohled z vyvýšené části krovu do jeho severozápadní části, 2012 (foto M. Kudrnovský).



Obr. 5: Pohled do středního dílu severní části krovu (foto: M. Kudrnovský).



Obr. 6: Pohled na část plně vazby krovu (foto: M. Kudrnovský).





Obr. 7: Pohled na dřevěnou lávku a vnější plášť tubusu schodiště, 2012 (foto M. Kudrnovský).



Obr. 8: Pohled na část plné vazby krovu s lávkami zpřístupňujícími střešní otvor (foto: M. Kudrnovský).





Obr. 9: Pohled do severovýchodní části krovu, 2012 (foto M. Kudrnovský).



Obr. 10: Pohled na část plné vazby přisedající k východní štítové zdi, 2012 (foto: M. Kudrnovský).





Obr. 11: Pohled na část plné vazby s komínem, 2012 (foto M. Kudrnovský).



Obr. 12: Pohled ze severovýchodní části krovu 2012 (foto M. Kudrnovský).



Obr. 13: Pohled z lávky na část plné vazby přisedající k východní štítové zdi, 2012 (foto: M. Kudrnovský).





Obr. 14: Pohled do jižní části krovu, 2012 (foto M. Kudrnovský).



Obr. 15: Pohled do jihovýchodní části krovu, 2012 (foto: M. Kudrnovský).





Obr. 16: Pohled na střechu od severozápadu, 2012 (foto M. Kudrnovský).



Obr. 17: Pohled na střechu od severovýchodu, 2012 (foto: M. Kudrnovský).





Obr. 18: Pohled na střechu od jihozápadu, 2012 (foto M. Kudrnovský).



Obr. 19: Pohled na střechu od jihovýchodu, 2012 (foto: M. Kudrnovský).





Obr. 20: Pohled na atiku s dekorativními vázami, 2012 (foto M. Kudrnovský).